

NEC Express5800 series
N8103-101 ディスクアレイコントローラ (SATA2)
ご使用時の注意
Notices for Using N8103-101 Disk Array Controller (SATA2)



ユーザーズガイドと合わせてお読み下さい。
Read this document as well as the User's Guide.

この度は弊社の製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
 本紙は、本製品に関する留意事項を記載したものです。恐れ入れますが、ご一読いただきご使用いただきますようお願い申し上げます。

1. イベントログについて

Event log

イベントビューアのシステムログにまれに以下のログが登録されることがありますが、動作上問題はありませ
 ん。

It wouldn't be a problem for operation even if the following event messages are sometimes registered in system
 log of event viewer.

ソース : st8350
 Source
 種類 : エラー
 Type : Error
 イベント ID : 117
 Event ID
 説明 : デバイス ¥Device¥SCSI¥st83501 のドライバは、操作がなかったためのポートのタイムアウト
 Description を検出しました。関連付けられたバスはすべて、条件を解除するためにリセットされました。
 The driver for device ¥Device¥Scsi¥st83501 detected a port timeout due to prolonged inactivity. All associated busses were reset in an effort to clear the condition.

ソース : st8350
 Source
 種類 : エラー
 Type : Error
 イベント ID : 9
 Event ID
 説明 : デバイス ¥Device¥SCSI¥st83501 はタイムアウト期間内に応答しませんでした。
 Description The device, ¥Device¥Scsi¥st83501, did not respond within the timeout period.

ソース : Application Popup
 Source
 種類 : エラー
 Type : Error
 イベント ID : 333
 Event ID
 説明 : レジストリが開始した I/O 操作で回復不可能なエラーが発生しました。レジストリのシステム
 Description イメージを登録しているファイルの 1 つをレジストリが読み取ることができないか、書き込む
 ことができないか、または消去できません。
 An I/O operation initiated by the Registry failed unrecoverably. The Registry could not read in, or write out, or flush, one of the files that contain the system's image of the Registry.



2 . オペレーションシステムの再インストールについて

Re-installing the Operating System

オペレーティングシステムを再インストールする場合は、インストール完了後に添付の CD 「SATA2 Array Update(243-414939-081/ID:136-175610-581)」よりドライバをアップデートしてください。詳しい手順については、CD内の「readme-J.txt」をご覧ください。

When re-installing the operating system, update the driver by attached CD “SATA2 Array Update (243-414939-081/ID:136-175610-581)” after completing the installation. For details of updating procedure, see readme-E.txt in CD.

3 . 増設バッテリー接続時の注意事項

Additional DAC Battery

増設バッテリーの充電中または充電直後に、以下のログが登録されることがあります。増設バッテリーを新規でご購入された場合や交換された場合は、増設バッテリーが充電されておりませんので、ログが登録されることがあります。これらのログは充電し続けると登録されなくなります。

The following event messages are sometimes registered during charging an Additional DAC battery or immediately after charging. Because an Additional DAC battery isn't charged when you purchase or exchange it, those messages may be registered. If you continue to charge the battery, those messages will no longer be registered.

ソース : Promise Napa I2API
Source
種類 : 警告
Type : Warning
イベントID : 1025
Event ID
説明 : Battery temperature is out of range.
Description

ソース : Promise Napa I2API
Source
種類 : 警告
Type : Warning
イベントID : 1027
Event ID
説明 : Battery voltage is out of range.
Description

十分に充電されてから登録された場合は、増設バッテリーの故障が考えられます。 When registered after fully charging, an Additional DAC Battery could be bad.
--