

N8503-51 ディスクミラーリングコントローラ増設時の注意 補足 2

このたびは、本製品をお買い上げ頂きまして誠に有り難うございます。
本製品をご使用する際に以下の注意事項がございますので、ご注意願います。

1. 注意事項

- WindowsNT NT イベントログについて
本製品ご使用の際に以下に示す事象が発生した時、実際の動作と NT イベントログ内に記録される情報が異なる場合がございます。
 - ◆ Auto Rebuild 実行時
Auto Rebuild が動作した場合、Rebuild 処理が完了した後、Rebuild 完了を示すログが 2 つ格納されることがあります。
 - ◆ Synchronization 実行時
 - ・ Synchronization スケジュール実行時に既に Rebuild が動作していた場合は、Rebuild が優先されるため Synchronization 処理は動作しませんが、NT イベントログ内に Synchronization 開始を示す情報が格納される場合があります。
 - ・ Synchronization スケジュール実行中に FastCheck を終了させた場合は、Synchronization 処理は続行し終了しますが、NT イベントログ内に Synchronization 終了を示す情報は格納されません。
- シンクロナイズについて
シンクロナイズ中にハードディスクがオフラインになると、アレイのアクセスができなくなる場合があります。この場合、システムを再起動してください。