


Express5800/ftサーバが思うように動かずに「故障かな?」と思ったときは、故障と疑う前にこの章を参照してください。

障害箇所の切り分け

万一、障害が発生した場合は、ESMPRO/ServerManagerを使って障害の発生箇所を確認し、障害がハードウェアによるものかソフトウェアによるものかを判断します。

障害発生個所や内容の確認ができたら、故障した部品の交換やシステム復旧などの処置を行います。

障害がハードウェア要因によるものかソフトウェア要因によるものかを判断するには、ESMPRO/ServerManagerが便利です。



エラーメッセージ

Express5800/ftサーバになんらかの異常が起きるとさまざまな形でエラーを通知します。ここでは、エラーメッセージの種類について説明します。

ランプによるエラーメッセージ

Express5800/ftサーバの前面や背面、ハードディスクドライブのハンドル部分にあるランプはさまざまな状態を点灯、点滅、消灯によるパターンや色による表示でユーザーに通知します。「故障かな?」と思ったらランプの表示を確認してください。ランプ表示とその意味については2-16ページの「ランプ」をご覧ください。

液晶ディスプレイからのエラーメッセージ

Express5800/ftサーバの液晶ディスプレイは、Express5800/ftサーバの状態を随時表示します。エラーが起きると液晶ディスプレイにはエラーメッセージが表示されます。 液晶ディスプレイに表示されるメッセージとその意味、対処方法について次の表に示します。

TO 重要

本製品は、本体前面に液晶ディスプレイがありませんが、MWAまたはESMPRO/ServerManagerから確認できます。

MWAおよびESMPRO/ServerManagerからの確認方法

MWA

確認したいサーバを選択して、サーバメニューから[BMCダイアログの起動]を選択してください。BMCダイアログボックス上にサーバの電源状態やステータスランプの状態とともに液晶ディスプレイの状態が表示されます。

• ESMPRO/ServerManager

統合ビューアから確認したいサーバを選択して、データビューアを起動します。データビューア上で確認できます。

	STATUSランプ	ランプ	: -		7.1
松	卸	状態	対象センュール	当 当	对処方法
= A =					
AmbientTempAlm00	アンパー	小減	CPUモジュール	温度(下限値)異常警告	保守サービス会社に連絡してください
AmbientTempAlm02	アンパー	点灯	CPUモジュール	致命的な温度(下限値)異常	
AmbientTempAlm07	アンバー	点減	CPUモジュール	温度(上限値)異常警告	
AmbientTempAlm09	アンパー	点灯	CPUモジュール	致命的な温度(上限値)異常	
= B=					
BMC Unsync	1	ı	PCIモジュール#1	BMCの同期が取れない	保守サービス会社に連絡してください
BMCO Not Ready	燊	小減	PCIモジュール#1	PCIモジュールのBMCが切り離さ	しばらく続くようでしたら、保守サービス会社に連絡してください
BMC1 Not Ready	燊	小減	PCIモジュール#2	717	
= O =					
Cor0 +12vAlm 00	アンバー	小減	PCIモジュール#1	+12V電圧(下限値)異常警告	保守サービス会社に連絡してください
Cor0 +12vAlm 02	アンバー	点灯	PCIモジュール#1	致命的な+12V電圧(下限値)異常	
Cor0 +12vAlm 07	アンパー	小減	PCIモジュール#1	+12V (上限値) 異常警告	
Cor0 +12vAlm 09	アンバー	点灯	PCIモジュール#1	致命的な+12V(上限値)異常	
Cor0 +2.5vAlm 00	アンバー	小減	PCIモジュール#1	2.5V電圧(下限値)異常警告	
Cor0 +2.5vAlm 02	アンバー	点灯	PCIモジュール#1	致命的な2.5V電圧(下限値)異常	
Cor0 +2.5vAlm 07	アンバー	小減	PCIモジュール#1	2.5V(上限値)異常警告	
Cor0 +2.5vAlm 09	アンバー	点灯	PCIモジュール#1	致命的な2.5V (上限値) 異常	
Cor0 +3.3vAlm 00	アンバー	点減	PCIモジュール#1	3.3V電圧(下限値)異常警告	

II:	STATUSランプ	コンプ	対象中ジューニ	世	対師方法
	倒	状態	イン・アーンをはく		ハコメニンノノム
= C =					
Cor0 +3.3vAlm 02	アンバー	点灯	PCIモジュール#1	致命的な3.3V電圧(下限値)異常	保守サービス会社に連絡してください
Cor0 +3.3vAlm 07	アンバー	小減	PCIモジュール#1	3.3V(上限値)異常警告	
Cor0 +3.3vAlm 09	アンバー	点灯	PCIモジュール#1	致命的な3.3V (上限値) 異常	
Cor0 +3.3vsAlm 00	アンバー	小減	PCIモジュール#1	3.3V電圧(下限値)異常警告	
Cor0 +3.3vsAlm 02	アンバー	点灯	PCIモジュール#1	致命的な3.3V電圧(下限値)異常	
Cor0 +3.3vsAlm07	アンバー	小溪	PCIモジュール#1	3.3V(上限値)異常警告	
Cor0 +3.3vsAlm09	アンバー	点灯	PCIモジュール#1	致命的な3.3V(上限値)異常	
Cor0 +5.0vAlm 00	アンバー	小湯	PCIモジュール#1	5V電圧(下限値)異常警告	
Cor0 +5.0vAlm 02	アンバー	点灯	PCIモジュール#1	致命的な5V電圧(下限値)異常	
Cor0 +5.0vAlm 07	アンバー	沙溪	PCIモジュール#1	5V(上限値)異常警告	
Cor0 +5.0vAlm 09	アンバー	点灯	PCIモジュール#1	致命的な5V (上限値) 異常	
Cor0 +5.0vsAlm 00	アンバー	小減	PCIモジュール#1	5V電圧(下限値)異常警告	
Cor0 +5.0vsAlm 02	アンバー	点灯	PCIモジュール#1	致命的な5V電圧(下限値)異常	
Cor0 +5.0vsAlm07	アンバー	河溪	PCIモジュール#1	5V(上限値)異常警告	
Cor0 +5.0vsAlm09	アンバー	点灯	PCIモジュール#1	致命的な5V(上限値)異常	
Cor0-12vAlm 00	アンバー	河溪	PCIモジュール#1	-12V電圧(下限値)異常警告	
Cor0-12vAlm 02	アンバー	点灯	PCIモジュール#1	致命的な-12V電圧(下限値)異常	
Cor0-12vAlm 07	アンバー	点減	PCIモジュール#1	-12V(上限値)異常警告	

	1, 1101 TATO	1,1			
表示	(日)	大説	対象モジュール	世	対処方法
= C =					
Cor0-12vAlm 09	アンバー	点灯	PCIモジュール#1	致命的な-12V (上限値) 異常	保守サービス会社に連絡してください
CorO Bus PERR 01	燊	点減	PCIモジュール#1	PCIパスのパリティエラー	
CorO Bus SERR 01	燊	点減	PCIモジュール#1	致命的なPCIバスのエラー	
CorO CLK Alm 00	アンバー	点減	CLOCK#-F	クロック(下限値)異常警告	
CorO CLK Alm 02	アンバー	点灯	CLOCK#-F	致命的なクロック(下限値)異常	
CorO CLK Alm 07	アンバー	小減	CLOCK#-F	クロック(上限値)異常警告	
CorO CLK Alm 09	アンバー	点灯	CLOCK#-F	致命的なクロック(上限値)異常	
CorO FAN Alm 01	アンバー	点減	PCIモジュール#1	冷却ファン1異常警告	内部のファンに埃やチリが付着していなかどうか確認してくださ
CorO FAN Alm 02	アンバー	小減	PCIモジュール#1	冷却ファン2異常警告	い。また、内部ノアンのケーノルか補実に接続されているしてを備認してください。それでも表示が致わらない場合は、保守サービス
CorO FAN Alm 03	アンバー	小減	PCIモジュール#1	冷却ファン3異常警告	会社に連絡してください
CorO FAN Alm 04	アンバー	小減	PCIモジュール#1	冷却ファン4異常警告	
CorO FAN Alm 05	アンバー	小減	PCIモジュール#1	冷却ファン5異常警告	
CorOoffline	糜	点減	PCIモジュール#1	PCIモジュールが論理的に切り離されている	切り離されているモジュールを往サーバユーティリティで起動してください。または、モジュールを一度抜いて、再び実装し直してください。それでも表示が変わらない場合は、保守サービス会社に連絡してください
CorO removed	燊	点減	PCIモジュール#1	PCIモジュールが外れている	モジュールを一度抜いて、再び実装し直してください。それでも 表示が変わらない場合は、保守サービス会社に連絡してください
CorO Temp Alm 00	アンバー	点減	PCIモジュール#1	温度(下限値)異常警告	内部のファンに埃やチリが付着していなかどうか確認してくださ
CorO Temp Alm 02	アンバー	点灯	PCIモジュール#1	致命的な温度(下限値)異常	い。また、内部ノアンのケーノルか補実に按続されているしてを補認してください。それでも表示が致わらない場合は、保守サービス
CorO Temp Alm 07	アンバー	点減	PCIモジュール#1	温度(上限値)異常警告	会社に連絡してください
CorO Temp Alm 09	アンバー	点灯	PCIモジュール#1	致命的な温度(上限値)異常	

	F	֓֞֝֞֜֝֞֝֓֞֝֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֡֓֓֓֓֓֓֡֓֓֡֓֓֡֓֓֡֓֓			
表示	ないのしている。	ノノ・ボー	対象モジュール	章 床	対処方法
	1)	₹			
= O =					
Cor1 +12vAlm 00	アンバー	小減	PCIモジュール#2	+12V電圧(下限値)異常警告	保守サービス会社に連絡してください
Cor1 +12vAlm 02	アンバー	点灯	PCIモジュール#2	致命的な+12V電圧(下限値)異常	
Cor1 +12vAlm 07	アンバー	点減	PCIモジュール#2	+12V(上限値)異常警告	
Cor1 +12vAlm 09	アンバー	点灯	PCIモジュール#2	致命的な+12V(上限値)異常	
Cor1 +2.5vAlm 00	アンバー	小減	PCIモジュール#2	2.5V電圧(下限値)異常警告	
Cor1 +2.5vAlm 02	アンバー	点灯	PCIモジュール#2	致命的な2.5V電圧(下限値)異常	
Cor1 +2.5vAlm 07	アンバー	小減	PCIモジュール#2	2.5V(上限値)異常警告	
Cor1 +2.5vAlm 09	アンバー	点灯	PCIモジュール#2	致命的な2.5V(上限値)異常	
Cor1 +3.3vAlm 00	アンバー	小減	PCIモジュール#2	3.3V電圧(下限値)異常警告	
Cor1 +3.3vAlm 02	アンバー	点灯	PCIモジュール#2	致命的な3.3V電圧 (下限値) 異常	
Cor1 +3.3vAlm 07	アンバー	小減	PCIモジュール#2	3.3V(上限値)異常警告	
Cor1 +3.3vAlm 09	アンバー	点灯	PCIモジュール#2	致命的な3.3V(上限値)異常	
Cor1 +3.3vsAlm 00	アンバー	小減	PCIモジュール#2	3.3V電圧(下限値)異常警告	
Cor1 +3.3vsAlm 02	アンバー	点灯	PCIモジュール#2	致命的な3.3V電圧 (下限値) 異常	
Cor1+3.3vsAlm07	アンバー	小減	PCIモジュール#2	3.3V(上限値)異常警告	
Cor1+3.3vsAlm09	アンバー	点灯	PCIモジュール#2	致命的な3.3V(上限値)異常	
Cor1 +5.0vAlm 00	アンバー	小減	PCIモジュール#2	5V電圧(下限値)異常警告	
Cor1 +5.0vAlm 02	アンバー	点灯	PCIモジュール#2	致命的な5V電圧(下限値) 異常	

ı	STATUSランプ	ランプ	= - - - - -	1	*/
张 邓	句	状態	対家 ホンュール	思 味	አነርሊታያየአ
= O =					
Cor1 +5.0vAlm 07	アンパー	小減	PCIモジュール#2	5V(上限値)異常警告	保守サービス会社に連絡してください
Cor1 +5.0vAlm 09	アンバー	点灯	PCIモジュール#2	致命的な5V(上限値)異常	
Cor1 +5.0vsAlm 00	アンバー	点減	PCIモジュール#2	5V電圧(下限値)異常警告	
Cor1 +5.0vsAlm 02	アンバー	点灯	PCIモジュール#2	致命的な5V電圧(下限値)異常	
Cor1 +5.0vsAlm 07	アンバー	小減	PCIモジュール#2	5V(上限値)異常警告	
Cor1 +5.0vsAlm 09	アンバー	点灯	PCIモジュール#2	致命的な5V(上限値)異常	
Cor1 -12vAlm 00	アンバー	小減	PCIモジュール#2	-12V電圧(下限値)異常警告	
Cor1 -12vAlm 02	アンバー	点灯	PCIモジュール#2	致命的な-12V電圧(下限値)異常	
Cor1 -12vAlm 07	アンバー	小減	PCIモジュール#2	-12V(上限値)異常警告	
Cor1 -12vAlm 09	アンバー	点灯	PCIモジュール#2	致命的な-12V (上限値) 異常	
Corl Bus PERR 01	燊	小減	PCIモジュール#2	PCIバスのパリティエラー	
Corl Bus SERR 01	燊	小減	PCIモジュール#2	致命的なPCIバスのエラー	
Corl CLK Alm 00	アンバー	小減	CLOCK#-F	クロック(下限値)異常警告	
Corl CLK Alm 02	アンバー	点灯	CLOCK#-F	致命的なクロック(下限値)異常	
Corl CLK Alm 07	アンバー	小減	CLOCK#-F	クロック(上限値)異常警告	
Corl CLK Alm 09	アンバー	点灯	CLOCK#-F	致命的なクロック(上限値)異常	
Corl FAN Alm 01	アンバー	小河	PCIモジュール#2	冷却ファン1異常警告	内部のファンに埃やチリが付着していないかどうか確認してください。また、内部ファンのケーブルが確実に接続されていることを確
Corl FAN Alm 02	アンパー	小減	PCIモジュール#2	冷却ファン2異常警告	認してください。それでも表示が変わらない場合は、保守サービス 会社に連絡してください

表示 知識モジュール 対象モジュール 意味 Cor1 FAN Alm 03 アンバー 点減 POTモジュール#2 活却ファン3異常警告 の。 井た、内部 Oct テンス・ に が POTモジュール#2 活却ファン4異常警告 い。 井た、内部 Oct サンバー 点減 POTモジュール#2 活却ファン4異常警告 会社に連絡してく Cor1 FAN Alm 05 Cor1 FAN Alm 04 アンバー 点減 POTモジュール#2 所却ファン5異常警告 会社に連絡してく Cor1 Temp Alm 05 アンバー 点減 POTモジュール#2 POTモジュールが外れている さい。 まれだい さい。 まれでも Alm 05 アンバー 点減 POTモジュール#2 POTモジュールがかれている 表示が変わらない Cor1 Temp Alm 07 アンバー 点減 POTモジュール#2 対象的な活躍(下限値)異常 DOTモジュール#2 対象的な活躍(上限値)異常 Cor1 Temp Alm 07 アンバー 点減 POTモジュール#2 対象的な活躍(上限値)異常 Cor1 Temp Alm 07 アンバー 点減 POTモジュール#2 対象的な活躍(上限値)異常 Cor1 Temp Alm 07 アンバー 点減 POTモジュール#1 POTE 対現のエラー Cor1 Temp Alm 07 アンバー 点減 POTモジュール#1 POTE 対現のエラー Cor1 Temp Alm 07 アンバー 点域 POTモジュール#1 POTE 対現のエラー Cor1 Temp Alm 07 アンバー 点域 POTE シュール#2 POTE Tym POTE Tym POTE Tym POTE POTE Tym POTE POTE Tym Pote		
FAN Alm 03 状態 一位 大地 一位 上地 一位 上地 上地 一位 上地	榔	
FAN ALm 03 アンバー 点減 PCIモジュール#2 冷却ファン3異常警告 FAN ALm 04 アンバー 点減 PCIモジュール#2 冷却ファン3異常警告 FAN ALm 05 アンバー 点減 PCIモジュール#2 冷却ファン5異常警告 offLine 緑 点減 PCIモジュール#2 PCIモジュールが溶射型的に切り PCIモジュールが溶射型のに切り Pンバー 点減 PCIモジュール#2 PCIモジュールが容 PCIモジュールが容 PCIモジュールが容 PCIモジュールが容 PCIモジュール#2 Temp ALm 07 アンバー 点減 PCIモジュール#2 対金的的な温度(下限値)異常警告 BCR POIT POIT PCIT PCIT PCIT PCIT PCIT PCIT PCIT PC		
FAN ALM 03 アンバー 点減 PCIモジュール#2 冷却ファン3異常警告 FAN ALM 04 アンバー 点減 PCIモジュール#2 冷却ファン4異常警告 FAN ALM 05 アンバー 点減 PCIモジュール#2 溶却ファン5異常警告 offLine 緑 点減 PCIモジュール#2 離されている Temp ALM 06 アンバー 点減 PCIモジュール#2 離されている Temp ALM 07 アンバー 点減 PCIモジュール#2 対命的な温度(下限値)異常警告 Temp ALM 07 アンバー 点減 PCIモジュール#2 対命的な温度(下限値)異常警告 Temp ALM 09 アンバー 点減 PCIモジュール#2 対命的な温度(上限値)異常管告 ERR 00 緑 点減 PCIモジュール#2 対命的な温度(上限値)異常管告 ERR 20 緑 点減 PCIモジュール#2 対命的な温度(上限値)異常管告 ERR 21 緑 点減 PCIモジュール#2 対命的な温度(上限値)異常管告 ERR 21 緑 点減 PCIモジュール#2 対命的な温度(上限値)異常管告 ERR 21 緑 点減 PCIモジュール#1 PCPU#1内部エラー ERR 21 緑 点減 PCIモジュール#1 PCPU#1内部エラー Trip 00 緑 点減 PCIモジュール#1 PCPU#1執変化(上限値)エラー Trip 20 緑 点減 PCIモジュール#2 PCPU#1執変化(上限値)エラー Trip 21 緑 点減 PCPUモジュール#2 PCPU#2対ラュール#2 PCPU#2対域でに関値)エラー Trip 21 緑 点減 PCPUモジュール#2 PCPU#2対 PCPU#2 PCPU#2対域でに関値)エラー Trip 21 緑 点減 PCPU#2 PCP		
FAN ALm 04 アンパー 点減 PCIモジュール#2 冷却ファン4異常警告 FAN ALm 05 アンパー 点減 PCIモジュール#2 冷却ファン4異常警告 removed 緑 点減 PCIモジュール#2 PCIモジュールが納れている Temp ALm 02 アンパー 点減 PCIモジュール#2 PCIモジュールが容 Temp ALm 07 アンパー 点減 PCIモジュール#2 国度(下限値)異常警告 Temp ALm 07 アンパー 点減 PCIモジュール#2 勤命的な温度(下限値)異常警告 Temp ALm 09 アンパー 点減 PCIモジュール#2 勤命的な温度(上限値)異常警告 ERR 01 緑 点減 PCIモジュール#2 勤命的な温度(上限値)異常 ERR 20 緑 点減 CPUモジュール#2 型命的な温度(上限値)異常 ERR 20 緑 点減 CPUモジュール#1 CPU#2内部工ラー ERR 20 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2内部工ラー ERR 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2内部工内部 Trip 01 緑 点減 CPUモジュール#1 CPU#2内部工列等 Trip 20 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2対数で化(上限値)エラー Trip 21 緑 内域 CPU#2ジュール#2 CPU#2対数で化上限値)	ル#2 冷却ファン3異常警告 内部のファンに埃やチリが付着していないかどうか確認し	
FAN ALm 05 アンバー 点減 PCIモジュール#2 冷却ファン5異常警告 offline 緑 点減 PCIモジュール#2 PCIモジュールが論理的に切り removed 緑 点減 PCIモジュール#2 PCIモジュールが外れている Temp ALm 00 アンバー 点減 PCIモジュール#2 致命的な温度(下限値)異常警告 Temp ALm 07 アンバー 点減 PCIモジュール#2 致命的な温度(下限値)異常管告 ERR 01 緑 点減 PCIモジュール#2 致命的な温度(下限値)異常 ERR 03 様 点減 CPUモジュール#2 致命的な温度(上限値)異常 ERR 20 様 点減 CPUモジュール#1 CPU#1内部出方一 ERR 20 様 点減 CPUモジュール#2 CPU#1内部と内#2内#2 ERR 20 様 点減 CPUモジュール#2 CPU#2内#1内#2 ERR 21 様 点減 CPUモジュール#2 CPU#1内#2的報 ERR 20 様 点減 CPUモジュール#2 CPU#2内#2内#2 Trip 01 様 点減 CPUモジュール#2 CPU#1対数配 Tラー Trip 20 様 点減 CPUモジュール#2 CPU#1対数変化(上限値) エラー <th rows<="" th=""><th>冷却ファン4異常警</th></th>	<th>冷却ファン4異常警</th>	冷却ファン4異常警
offline 緑 点減 PCIモジュール#2 PCIモジュールが論理的に切り removed 緑 点減 PCIモジュール#2 PCIモジュールが分れている Temp Alm 02 アンバー 点減 PCIモジュール#2 温度(下限値)異常警告 Temp Alm 07 アンバー 点減 PCIモジュール#2 致命的な温度(下限値)異常 ERR 00 緑 点減 PCIモジュール#2 致命的な温度(下限値)異常 ERR 01 緑 点減 CPUモジュール#2 致命的な温度(上限値)異常 ERR 03 緑 点減 CPUモジュール#1 CPU#1内部エラー ERR 20 緑 点減 CPUモジュール#1 CPU#1内部エラー ERR 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#1内部エラー Trip 00 緑 点減 CPUモジュール#1 CPU#1執変化(上限値) エラー Trip 20 緑 点減 CPUモジュール#1 CPU#1執変化(上限値) エラー Trip 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#1執変化(上限値) エラー Trip 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#1執変化(上限値) エラー Trip 21 緑 伝域 CPUモジュール#2 CPU#1執変化(上限値) エラー	冷却ファン5異常警告 会社に連絡してください	
Temp A Lm 00 アンパー 点減 PCIモジュール#2 PCIモジュールが分れている Temp A Lm 02 アンパー 点減 PCIモジュール#2 温度(下限値)異常警告 Temp A Lm 02 アンパー 点減 PCIモジュール#2 致命的な温度(下限値)異常警告 Temp A Lm 07 アンパー 点減 PCIモジュール#2 致命的な温度(上限値)異常警告 ERR 00 緑 点減 CPUモジュール#2 致命的な温度(上限値)異常管告 ERR 01 緑 点減 CPUモジュール#1 CPU#1内部エラー ERR 20 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#1内部エラー ERR 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#1内部エラー ERR 21 緑 点減 CPUモジュール#1 CPU#1対部変化(上限値)エラー -Trip 00 緑 点減 CPUモジュール#1 CPU#1執変化(上限値)エラー -Trip 20 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#1執変化(上限値)エラー -Trip 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2対立一ル#2 -Trip 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2対立一ル#2 -Trip 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2対立一ル#2 -Trip 21 緑 に減 CPU#	PCIモジュールが論理的に切り 驚されている	
Temp A Lm 00 アンパー 点減 PCIモジュール#2 温度(下限値) 異常警告 Temp A Lm 02 アンパー 点が PCIモジュール#2 致命的な温度(下限値) 異常警告 Temp A Lm 09 アンパー 点が PCIモジュール#2 致命的な温度(上限値) 異常警告 ERR 00 緑 点減 CPUモジュール#1 致命的な温度(上限値) 異常管 ERR 20 緑 点減 CPUモジュール#1 CPU#1内部エラー ERR 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#1内部エラー ERR 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#1対部変化(上限値) エラー Trip 00 緑 点減 CPUモジュール#1 CPU#1熱変化(上限値) エラー Trip 20 緑 点減 CPUモジュール#1 CPU#1熱変化(上限値) エラー Trip 20 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#1熱変化(上限値) エラー Trip 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2熱変化(上限値) エラー	—JV#2	
Temp A Lm 02 アンパー 点灯 PCIモジュール#2 致命的な温度(下限値)異常 Temp A Lm 07 アンパー 点域 PCIモジュール#2 致命的な温度(上限値)異常 ERR 00 緑 点減 CPUモジュール#1 欧市的な温度(上限値)異常 ERR 20 緑 点減 CPUモジュール#1 CPU#1内部エラー ERR 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#1内部エラー ERR 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#1内部エラー ERR 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#1内部エラー -Trip 00 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2内部1内部エラー -Trip 20 緑 点減 CPUモジュール#1 CPU#2対部で(上限値)エラー -Trip 20 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#1熱変化(上限値)エラー -Trip 20 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#1熱変化(上限値)エラー -Trip 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2執変化(上限値)エラー	温度(下限値)異常警告	
Temp A Lm 07 アンパー 点減 PCIモジュール#2 温度 (上限値) 異常警告 Temp A Lm 09 アンパー 点切 PCIモジュール#1 致命的な温度 (上限値) 異常 ERR 00 緑 点減 CPUモジュール#1 CPU#1内部エラー ERR 20 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#1内部エラー ERR 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2内部エラー -Trip 00 緑 点減 CPUモジュール#1 CPU#1熱変化 (上限値) エラー -Trip 20 緑 点減 CPUモジュール#1 CPU#1熱変化 (上限値) エラー -Trip 20 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#1熱変化 (上限値) エラー -Trip 21 緑 伝減 CPUモジュール#2 CPU#2熱変化 (上限値) エラー -Trip 21 緑 伝減 CPUモジュール#2 CPU#2熱変化 (上限値) エラー	致命的な温度(下限値)	
Temp A Lm 09 アンバー 点灯 POTモジュール#1 致命的な温度(上限値)異常 保守サ ERR 00 縁 点減 CPUモジュール#1 CPU#1内部エラー 保守サ ERR 20 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#1内部エラー ERR 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2内部エラー "-Trip 00 緑 点減 CPUモジュール#1 CPU#2内部エラー "-Trip 01 緑 点減 CPUモジュール#1 CPU#1熱変化(上限値)エラー "-Trip 20 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#1熱変化(上限値)エラー "-Trip 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2熱変化(上限値)エラー "-Trip 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2熱変化(上限値)エラー	温度(上限値)異常警告	
IERR 00 緑 点減 CPUモジュール#1 CPU#1内部エラー 保守サ IERR 20 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2内部エラー 保守サ IERR 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2内部エラー CPU#2カール#3 CPU#2内部エラー T-Trip 00 緑 点減 CPUモジュール#1 CPU#2対数変化(上限値) エラー T-Trip 20 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2対数変化(上限値) エラー T-Trip 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2対数変化(上限値) エラー T-Trip 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2対数変化(上限値) エラー	致命的な温度(上限値)	
IERR 20 緑 点減 CPUモジュール#1 CPU#2内部エラー IERR 20 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#1内部エラー IERR 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2内部エラー T-Trip 00 緑 点減 CPUモジュール#1 CPU#1熱変化(上限値) T-Trip 20 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2熱変化(上限値) T-Trip 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2熱変化(上限値) T-Trip 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2熱変化(上限値)	CPU#1内部エラー	
IERR 20 縁 点減 CPUモジュール#2 CPU#1内部エラー IERR 21 縁 点減 CPUモジュール#2 CPU#2内部工ラー T-Trip 00 縁 点減 CPUモジュール#1 CPU#2熱変化(上限値) T-Trip 20 縁 点減 CPUモジュール#2 CPU#1熱変化(上限値) T-Trip 21 縁 点減 CPUモジュール#2 CPU#2熱変化(上限値) T-Trip 21 縁 CPUモジュール#2 CPU#2熱変化(上限値)	JV#1 CPU#2内部工	
IERR 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2内部エラー T-Trip 00 緑 点減 CPUモジュール#1 CPU#2熱変化(上限値) T-Trip 20 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2熱変化(上限値) T-Trip 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#1熱変化(上限値) T-Trip 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2熱変化(上限値)	—JV#2	
T-Trip 00 緑 点減 CPUモジュール#1 CPU#2熱変化 (上限値) T-Trip 01 緑 点減 CPUモジュール#1 CPU#2熱変化 (上限値) T-Trip 20 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#1熱変化 (上限値) T-Trip 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2熱変化 (上限値)		
T-Trip 01 緑 点減 CPUモジュール#1 CPU#2熱変化(上限値) T-Trip 20 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#1熱変化(上限値) T-Trip 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2熱変化(上限値)	CPU#1熱変化(上限値)エ	
T-Trip 20 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#1熱変化(上限値)エラ T-Trip 21 緑 点減 CPUモジュール#2 CPU#2熱変化(上限値)エラ	CPU#2熱変化(上限値)	
T-Trip 21 線 点滅 CPUモジュール#2 CPU#2熱変化(上限値)エラ	CPU#1熱変化(上限値)工	
	CPU#2熱変化(上限値)エラ	
CPUO+12ss Alm OO アンパー 点滅 CPUモジュール#1 +12V電圧(下限値) 異常警告	+12V電圧 (下限値)	

1	STATUSランプ	ランプ	- - - - -		1/11 E-11 -
₩	卸	状態		岐	がた。
= C =					
CPUO +12ss Alm 02	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	致命的な+12V電圧(下限値)異常	保守サービス会社に連絡してください
CPUO +12ss Alm 07	アンバー	小減	CPUモジュール#1	+12V(上限値)異常警告	
CPUO +12ss Alm 09	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	致命的な+12V(上限値)異常	
CPU0 +12vAlm 00	アンバー	小減	CPUモジュール#1	+12V電圧(下限値)異常警告	
CPUO +12vAlm 02	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	致命的な+12V電圧(下限値)異常	
CPUO +12vAlm 07	アンバー	小減	CPUモジュール#1	+12V (上限値) 異常警告	
CPUO +12vAlm 09	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	致命的な+12V(上限値)異常	
CPUO +1.5vAlm 00	アンバー	小減	CPUモジュール#1	1.5V電圧(下限値)異常警告	
CPUO +1.5vAlm 02	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	致命的な1.5V電圧(下限値)異常	
CPUO +1.5vAlm 07	アンバー	小減	CPUモジュール#1	1.5V(上限値)異常警告	
CPUO +1.5vAlm 09	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	致命的な1.5V (上限値) 異常	
CPUO +2.5vAlm 00	アンバー	小減	CPUモジュール#1	2.5V電圧(下限値)異常警告	
CPUO +2.5vAlm 02	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	致命的な2.5V電圧(下限値)異常	
CPUO +2.5vAlm 07	アンバー	小減	CPUモジュール#1	2.5V(上限値)異常警告	
CPUO +2.5vAlm 09	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	致命的な2.5V (上限値) 異常	
CPU0 +2.5VcAlm 00	アンバー	小減	CPUモジュール#1	2.5V電圧(下限値)異常警告	
CPUO +2.5VcAlm 02	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	致命的な2.5V電圧 (下限値) 異常	
CPUO +2.5VcAlm 07	アンバー	点減	CPUモジュール#1	2.5V(上限値)異常警告	

 	STATUSランプ	アンブ	対象用ジューニ	世	445147
	色	状態	がまた ノユール		マントンシンドイン
= C =					
CPUO +2.5VcAlm 09	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	致命的な2.5V (上限値) 異常	保守サービス会社に連絡してください
CPU0 +3.3vAlm 00	アンバー	小減	CPUモジュール#1	3.3V電圧(下限値)異常警告	
CPUO +3.3vAlm 02	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	致命的な3.3V電圧(下限値)異常	
CPUO +3.3vAlm 07	アンバー	小減	CPUモジュール#1	3.3V(上限値)異常警告	
CPUO +3.3vAlm 09	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	致命的な3.3V(上限値)異常	
CPUO +3.3vsAlm 00	アンバー	小減	CPUモジュール#1	3.3V電圧(下限値)異常警告	
CPUO +3.3vsAlm 02	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	致命的な3.3V電圧(下限値)異常	
CPUO +3.3vsAlm07	アンバー	小減	CPUモジュール#1	3.3V(上限値)異常警告	
CPUO +3.3vsAlm09	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	致命的な3.3V(上限値)異常	
CPUO +5.0vAlm 00	アンバー	小溪	CPUモジュール#1	5V電圧(下限値)異常警告	
CPUO +5.0vAlm 02	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	致命的な5V電圧(下限値)異常	
CPUO +5.0vAlm 07	アンバー	小減	CPUモジュール#1	5V(上限値)異常警告	
CPUO +5.0vAlm 09	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	致命的な5V (上限値) 異常	
CPUO +5.0vsAlm 00	アンバー	小溪	CPUモジュール#1	5V電圧(下限値)異常警告	
CPUO +5.0vsAlm 02	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	致命的な5V電圧(下限値)異常	
CPUO +5.0vsAlm07	アンバー	点減	CPUモジュール#1	5V(上限値)異常警告	
CPUO +5.0vsAlm09	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	致命的な5V (上限値) 異常	
CPUO broken	綠	点減	CPUモジュール#1	CPUモジュール故障	

1	STATUSランプ	ランプ	- 3、 土 安井	Ι.	大 中 医 本
Ŕ F	卸	状態	とまた フェール	K	Z, L/Zyky
= C =					
CPUO FAN ALM 01	アンバー	小減	CPUモジュール#1	冷却ファン1異常警告	内部のファンに埃やチリが付着していないかどうか確認してくださ
CPUO FAN ALM 03	アンパー	小減	CPUモジュール#1	冷却ファン2異常警告	い。また、内部ノアンのケーノルが確実に接続されていることを確認してください。それでも表示が変わらない場合は、保守サービス
CPUO FAN Alm 04	アンバー	小減	CPUモジュール#1	冷却ファン3異常警告	会社に連絡してください
CPUO offline	榮	沙漠	CPUモジュール#1	CPUモジュールが論理的に切り離されている	切り離されているモジュールを作サーバユーティリティで起動してください。または、モジュールを一度抜いて、再び実装し直してください。それでも表示が変わらない場合は、保守サービス会社に連絡してください
CPUO removed	棠	小河	CPUモジュール#1	CPUモジュールが外れている	モジュールを一度抜いて、再び実装し直してください。それでも表示が変わらない場合は、保守サービス会社に連絡してください
CPUO Temp Alm 00	アンバー	小減	CPUモジュール#1	温度(下限値)異常警告	内部のファンに埃やチリが付着していないかどうか確認してくだされ、ナナーナニー、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
CPUO Temp Alm 02	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	致命的な温度(下限値)異常	い。また、凶部ノアノのケーノルが強美に接続されていることを備認してください。それでも表示が変わらない場合は、保守サービス
CPUO Temp Alm 07	アンパー	小減	CPUモジュール#1	温度(上限値)異常警告	会社に連絡してくだない
CPUO Temp Alm 09	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	致命的な温度(上限値)異常	
CPUO VccpAlm 00	アンバー	小河	CPUモジュール#1	CPU動作電圧(下限値)異常 (VCCP)警告	保守サービス会社に連絡してください
CPUO VccpAlm 02	アンパー	点灯	CPUモジュール#1	致命的なCPU動作電圧(下限値) 異常(VCCP)	
CPUO VccpAlm 07	アンパー	点減	CPUモジュール#1	CPU動作電圧(上限値)異常 (VCCP)警告	
CPUO VccpAlm 09	アンパー	点灯	CPUモジュール#1	致命的なCPU動作電圧(下限値) 異常(VCCP)	
CPUO Vtt Alm 00	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	1.25V電圧(下限値)異常警告	
CPUO Vtt Alm 02	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	致命的な1.25V電圧(下限値) 異常	
CPUO Vtt Alm 07	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	1.25V(上限値)異常警告	
CPUOVtt Alm 09	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	致命的な1.25V (上限値) 異常	

l	STATUSランブ	ランプ	= - %		**************************************
¥ ×	卸	状態	対象センュール	呵	がんがば
= O =					
CPUOO Temp Alm 00	アンバー	点減	CPUモジュール#1	CPU#1の温度(下限値)異常警告	内部のファンに埃やチリが付着していないかどうか確認してく
CPUOO Temp Alm 02	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	致命的なCPU#1の温度(下限値)異常	たさい。また、凡労ノァンのケーノルが催実に接続されていることを確認してください。それでも表示が変わらない場合は、
CPUOO Temp Alm 07	アンパー	小減	CPUモジュール#1	CPU#1の温度(上限値)異常警告	保守サービス会社に連絡してくだおい
CPUOO Temp Alm 09	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	致命的なCPU#1の温度(上限値)異常	
CPU01 Temp Alm 00	アンバー	小減	CPUモジュール#1	CPU#2の温度(下限値)異常警告	
CPUO1 Temp Alm 02	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	致命的なCPU#2の温度(下限値)異常	
CPUO1 Temp Alm 07	アンバー	小減	CPUモジュール#1	CPU#2の温度(上限値)異常警告	
CPU01 Temp Alm 09	アンバー	点灯	CPUモジュール#1	致命的なCPU#2の温度(上限値)異常	
CPU2 +12ss Alm 00	アンバー	小減	CPUモジュール#2	+12V電圧(下限値)異常警告	保守サービス会社に連絡してください
CPU2 +12ss Alm 02	アンバー	点灯	CPUモジュール#2	致命的な+12V電圧(下限値)異常	
CPU2 +12ss Alm 07	アンパー	小減	CPUモジュール#2	+12V (上限値) 異常警告	
CPU2 +12ss Alm 09	アンバー	点灯	CPUモジュール#2	致命的な+12V(上限値)異常	
CPU2 +12vAlm 00	アンバー	小減	CPUモジュール#2	+12V電圧(下限値)異常警告	
CPU2 +12vAlm 02	アンバー	点灯	CPUモジュール#2	致命的な+12V電圧(下限値)異常	
CPU2 +12vAlm 07	アンバー	小減	CPUモジュール#2	+12V (上限値) 異常警告	
CPU2 +12vAlm 09	アンバー	点灯	CPUモジュール#2	致命的な+12V(上限値)異常	
CPU2 +1.5vAlm 00	アンバー	点減	CPUモジュール#2	1.5V電圧(下限値)異常警告	
CPU2 +1.5vAlm 02	アンバー	点灯	CPUモジュール#2	致命的な1.5V電圧(下限値)異常	

	L'. I'U IL V TO	١,١١			
秦	2))	対象モジュール	意味	
	甶	状態			
= C =					
CPU2 +1.5vAlm 07	アンバー	点減	CPUモジュール#2	1.5V(上限値)異常警告	保守サービス会社に連絡してください
CPU2 +1.5vAlm 09	アンバー	点灯	CPUモジュール#2	致命的な1.5V(上限値)異常	
CPU2 +2.5vAlm 00	アンパー	小減	CPUモジュール#2	2.5V電圧(下限値)異常警告	
CPU2 +2.5vAlm 02	アンパー	点灯	CPUモジュール#2	致命的な2.5V電圧(下限値)異常	
CPU2 +2.5vAlm 07	アンパー	小減	CPUモジュール#2	2.5V (上限値) 異常警告	
CPU2 +2.5vAlm 09	アンパー	点灯	CPUモジュール#2	致命的な2.5V(上限値)異常	
CPU2 +2.5VcAlm 00	アンパー	小減	CPUモジュール#2	2.5V電圧(下限値)異常警告	
CPU2 +2.5VcAlm 02	アンパー	点灯	CPUモジュール#2	致命的な2.5V電圧(下限値)異常	
CPU2 +2.5VcAlm 07	アンパー	小減	CPUモジュール#2	2.5V(上限値)異常警告	
CPU2 +2.5VcAlm 09	アンバー	点灯	CPUモジュール#2	致命的な2.5V(上限値)異常	
CPU2 +3.3vAlm 00	アンパー	小減	CPUモジュール#2	3.3V電圧(下限値)異常警告	
CPU2 +3.3vAlm 02	アンパー	点灯	CPUモジュール#2	致命的な3.3V電圧(下限値)異常	
CPU2 +3.3vAlm 07	アンパー	小減	CPUモジュール#2	3.3V(上限値)異常警告	
CPU2 +3.3vAlm 09	アンバー	点灯	CPUモジュール#2	致命的な3.3V(上限値)異常	
CPU2 +3.3vsAlm 00	アンバー	小減	CPUモジュール#2	3.3V電圧(下限値)異常警告	
CPU2 +3.3vsAlm 02	アンバー	点灯	CPUモジュール#2	致命的な3.3V電圧(下限値) 異常	
CPU2 +3.3vsAlm07	アンバー	点減	CPUモジュール#2	3.3V(上限値)異常警告	
CPU2 +3.3vsAlm09	アンパー	点灯	CPUモジュール#2	致命的な3.3V(上限値)異常	

	i	١			
表示	SIAIUSTY	777	対象モジュール	⑩	
	倁	状態			
= C =					
CPU2 +5.0vAlm 00	アンパー	小湯	CPUモジュール#2	5V電圧(下限値)異常警告	保守サービス会社に連絡してください
CPU2 +5.0vAlm 02	アンバー	点灯	CPUモジュール#2	致命的な5V電圧(下限値)異常	
CPU2 +5.0vAlm 07	アンバー	小湯	CPUモジュール#2	5V(上限値)異常警告	
CPU2 +5.0vAlm 09	アンバー	点灯	CPUモジュール#2	致命的な5V(上限値)異常	
CPU2 +5.0vsAlm 00	アンバー	小湯	CPUモジュール#2	5V電圧(下限値)異常警告	
CPU2 +5.0vsAlm 02	アンパー	点灯	CPUモジュール#2	致命的な5V電圧(下限値)異常	
CPU2 +5.0vsAlm07	アンバー	小減	CPUモジュール#2	5V(上限値)異常警告	
CPU2 +5.0vsAlm09	アンバー	点灯	CPUモジュール#2	致命的な5V (上限値) 異常	
CPU2 broken	燊	小減	CPUモジュール#2	CPUモジュール故障	
CPU2 FAN Alm 01	アンバー	小減	CPUモジュール#2	冷却ファン1異常警告	内部のファンに埃やチリが付着していないかどうか確認してくださ
CPU2 FAN Alm 03	アンバー	小減	CPUモジュール#2	冷却ファン2異常警告	い。また、内部ノアノのケーノルが催実に接続されているしてを確認してください。それでも表示が変わらない場合は、保守サービス会社
CPU2 FAN Alm 04	アンバー	小減	CPUモジュール#2	冷却ファン3異常警告	に連絡してくだみい
CPU2 offline	榮	点減	CPUモジュール#2	CPUモジュールが論理的に切り 離されている	切り離されているモジュールを作サーバユーティリティで起動してください。または、モジュールを一度抜いて、再び実装し直してください。それでも表示が変わらない場合は、保守サービス会社に連絡してください
CPU2 removed	燊	沙漠	CPUモジュール#2	CPUモジュールが外れている	モジュールを一度抜いて、再び実装し直してください。それでも表示 が変わらない場合は、保守サービス会社に連絡してください
CPU2 Temp Alm 00	アンバー	小減	CPUモジュール#2	温度(下限値)異常警告	内部のファンに埃やチリが付着していないかどうか確認してください。 キャー・ボー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
CPU2 Temp Alm 02	アンバー	点灯	CPUモジュール#2	致命的な温度(下限値)異常	い。また、内部ノアノのケーノルが毎美に接続されているしてを描認してください。それでも表示が変わらない場合は、保守サービス会社
CPU2 Temp Alm 07	アンバー	小派	CPUモジュール#2	温度(上限値)異常警告	に連絡してくだみい
CPU2 Temp Alm 09	アンバー	点灯	CPUモジュール#2	致命的な温度(上限値)異常	

対象モジュール#2 CPU動作電圧 (下限値) CPUモジュール#2 CPU動作電圧 (下限値) CPUモジュール#2 YOCCP) CPUモジュール#2 YOCP#10%温度 (下限値) CPUモジュール#2 YOCP#10%温度 (上限値) CPUモジュール#2 YOCP#10%温度 (上限値) CPUモジュール#2 YOCP#10%温度 (下限値) CPUモジュール#2 YOCP#20%温度 (下限値) CPUモジュール#2 YOCP#20%温度 (下限値) CPUモジュール#2 YOCP#20%温度 (下限値)	STATIIS=ンプ	
C= PU2 VccpAlm 00 アンバー 点減 CPUモジュール#2 空命的なCPU動作電圧 (下限値) PU2 VccpAlm 02 アンバー 点減 CPUモジュール#2 致命的なCPU動作電圧 (VCCP) PU2 VccpAlm 07 アンバー 点減 CPUモジュール#2 致命的なCPU動作電圧 (VCCP) PU2 VccpAlm 09 アンバー 点減 CPUモジュール#2 致命的なCPU動作電圧 (下限値) 異常 (VCCP) PU2 Vtt Alm 07 アンバー 点減 CPUモジュール#2 1.25V電圧 (下限値) 異常 (PU2 Vtt Alm 09 PU2 Vtt Alm 09 アンバー 点減 CPUモジュール#2 3致命的な1.25V電圧 (下限値) 異常 (PU2 OLE MD Alm 09 PU2 Temp Alm 09 アンバー 点減 CPUモジュール#2 Aph 00 OLE MD Alm 00 PU2 Temp Alm 09 アンバー 点減 CPUモジュール#2 Aph 00 OLE MD Alm 00 PU2 Temp Alm 09 アンバー 点減 CPUモジュール#2 Aph 00 OLE MD Alm 00 PU2 Temp Alm 09 アンバー 点減 CPUモジュール#2 Aph 00 OLE MD Alm 00 PU2 Temp Alm 00 アンバー 点減 CPUモジュール#2 CPU#10 Alm 00 OLE MD Alm 00 PU2 Temp Alm 00 アンバー 点減 CPUモジュール#2 CPU#2 Alm 00 OLE MD Alm 00 OLD Alm 0	- 対象モジュール - 意	対処方法
アンパー 点滅 CPUモジュール#2 CPU動作電圧 (下限値) アンパー 点減 CPUモジュール#2 致命的なCPU動作電圧 (上限値) アンパー 点減 CPUモジュール#2 好命的なCPU動作電圧 (上限値) アンパー 点減 CPUモジュール#2 社会的的なCPU動作電圧 (下限値) アンパー 点減 CPUモジュール#2 致命的な1.25V電圧 (下限値) アンパー 点減 CPUモジュール#2 致命的な1.25V (上限値) アンパー 点減 CPUモジュール#2 致命的な1.25V (上限値) アンパー 点減 CPUモジュール#2 致命的な1.25V (上限値) アンパー 点減 CPUモジュール#2 CPU#10 アンパー 点減 CPUモジュール#2 CPU#10 アンパー 点減 CPUモジュール#2 CPU#10 アンパー 点減 CPUモジュール#2 CPU#2の温度 (下限値) アンパー 点減 CPUモジュール#2 CPU#2の温度 (下限値) アンパー 点減 CPUモジュール#2 CPU#2の温度		
アンパー 点切 CPUモジュール#2 致命的なCPU動作電圧 (VOCP) アンパー 点減 CPUモジュール#2 CPU動作電圧 (上限値) アンパー 点域 CPUモジュール#2 致命的なCPU動作電圧 (VOCP) アンパー 点域 CPUモジュール#2 致命的な1.25v電圧 (下限値) 異常 (VOCP) アンパー 点域 CPUモジュール#2 致命的な1.25v電圧 (下限値) 異常警 (Pンパー 点減 アンパー 点域 CPUモジュール#2 致命的な1.25v (上限値) 異常警 (Pンパー 点減 アンパー 点域 CPUモジュール#2 致命的なCPU#1の温度 (上限値) アンパー 点減 アンパー 点域 CPUモジュール#2 致命的なCPU#1の温度 (上限値) アンパー 点減 アンパー 点域 CPUモジュール#2 致命的なCPU#1の温度 (下限値) アンパー 点減 アンパー 点域 CPUモジュール#2 致命的なCPU#1の温度 (下限値) アンパー 点減 アンパー 点域 CPUモジュール#2 致命的なCPU#2の温度 (下限値)	点滅 CPUモジュール#2 CPU動作電圧	各してください
アンパー 点滅 CPUモジュール#2 CPU動作電圧 (上限値) アンパー 点域 CPUモジュール#2 致命的なCPU動作電圧 (VOCP) アンパー 点域 CPUモジュール#2 1.25V電圧 (下限値) 異常管 (Pンパー アンパー 点域 CPUモジュール#2 1.25V電圧 (下限値) 異常管 (Pンパー アンパー 点域 CPUモジュール#2 致命的な1.25V電圧 (下限値) 異常管 (Pンパー アンパー 点域 CPUモジュール#2 致命的な1.25V (上限値) アンパー アンパー 点域 CPUモジュール#2 致命的なCPU#1の温度 (上限値) アンパー アンパー 点域 CPUモジュール#2 致命的なCPU#1の温度 (下限値) アンパー アンパー 点域 CPUモジュール#2 SPの的なCPU#1の温度 (下限値) アンパー アンパー 点域 CPUモジュール#2 SPの的なCPU#2の温度 (下限値) アンパー アンパー 点域 CPUモジュール#2 SPの的なCPU#2の温度 (下限値)	点灯 CPUモジュール#2	
アンバー 点灯 CPUモシュール#2 アンバー 点質 CPUモシュール#2 アンバー 点類 CPUモシュール#2 アンバー 点類 CPUモシュール#2 アンバー 点類 CPUモシュール#2 アンバー 点域 CPUモシュール#2 アンバー 点域 CPUモシュール#2 アンバー 点域 CPUモシュール#2	点滅 CPUモジュール#2 CPU動作電圧	
アンパー 点減 CPUモジュール#2 1.25V電圧 (下限値) 異常 アンパー 点域 CPUモジュール#2 致命的な1.25V電圧 (下限値) 異常 アンパー 点減 CPUモジュール#2 1.25V (上限値) 異常響管 Pンパー 点減 CPUモジュール#2 致命的な1.25V (上限値) 異常響管 Pンパー 大阪間 CPUモジュール#2 数命的な1.25V (上限値) 異常響管 Pンパー 大阪間 Pンパー 内切 CPUモジュール#2 な命的なCPU#1の温度 (上限値) Pンパー アンパー 点域 CPUモジュール#2 致命的なCPU#1の温度 (上限値) Pンパー 大阪間 CPUモジュール#2 致命的なCPU#1の温度 (下限値) Pンパー 大阪間 CPUモジュール#2 数命的なCPU#2の温度 (下限値) Pンパー 大阪間 CPUモジュール#2 数命的なCPU#2の温度 (下限値) Pンパー 大阪間 CPUモジュール#2 数命的なCPU#2の温度 (下限値) Pンパー	点灯 CPUモジュール#2	
アンパー 点灯 CPUモジュール#2 致命的な1.25V電圧(下序 1.25V(上限値)異常警告 アンパー 点灯 CPUモジュール#2 致命的な1.25V(上限値) 致命的な1.25V(上限値) アンパー 点減 CPUモジュール#2 致命的な1.25V(上限値) アンパー 点減 CPUモジュール#2 致命的なCPU#1の温度(上限値) アンパー 点減 CPUモジュール#2 致命的なCPU#1の温度(上限値) アンパー 点減 CPUモジュール#2 致命的なCPU#1の温度(下限値) アンパー 点減 CPUモジュール#2 なの明まの温度(下限値) アンパー 点域 CPUモジュール#2 致命的なCPU#2の温度(下限値) アンパー 点域 CPUモジュール#2 数命的なCPU#2の温度(下限値) アンパー 点域 CPUモジュール#2 数命的なCPU#2の温度(下限値)	- 点滅 CPUモジュール#2 1.25V電圧 (下限値)	
アンパー 点減 CPUモジュール#2 1.25V(上限値)異常警 アンパー 点切 CPUモジュール#2 致命的な1.25V(上限値) アンパー 点切 CPUモジュール#2 CPU#1の温度(下限値) アンパー 点減 CPUモジュール#2 致命的なCPU#1の温度(上限値) アンパー 点切 CPUモジュール#2 SPの的なCPU#1の温度(上限値) アンパー 点減 CPUモジュール#2 致命的なCPU#1の温度(下限値) アンパー 点減 CPUモジュール#2 SPの問題を「下限値) アンパー 点域 CPUモジュール#2 致命的なCPU#2の温度(下限値) アンパー 点域 CPUモジュール#2 致命的なCPU#2の温度(下限値)	点灯 CPUモジュール#2 致命的な1.25V電圧	
アンパー 点灯 CPUモジュール#2 致命的な1.25V(上限値) アンパー 点減 CPUモジュール#2 安の出まりの温度(下限値) アンパー 点減 CPUモジュール#2 致命的なCPU#1の温度(上限値) アンパー 点域 CPUモジュール#2 SPの特別の出まの温度(上限値) アンパー 点域 CPUモジュール#2 SP的的なCPU#1の温度(ア限値) アンパー 点減 CPUモジュール#2 SPの時的なCPU#2の温度(下限値) アンパー 点域 CPUモジュール#2 SPの的なCPU#2の温度(下限値) アンパー 点灯 CPUモジュール#2 SPの的なCPU#2の温度(ア限値)	- 点滅 CPUモジュール#2 1.25V (上限値)	
アンパー 点減 CPUモジュール#2 CPU#1の温度(下限値) アンパー 点域 CPUモジュール#2 致命的なCPU#1の温度(上限値) アンパー 点域 CPUモジュール#2 SPU#1の温度(上限値) アンパー 点域 CPUモジュール#2 致命的なCPU#1の温度(下限値) アンパー 点減 CPUモジュール#2 SPU#2の温度(下限値) アンパー 点域 CPUモジュール#2 致命的なCPU#2の温度(下限値) アンパー 点灯 CPUモジュール#2 致命的なCPU#2の温度(下限値)	点灯 CPUモジュール#2	
アンバー 点灯 CPUモジュール#2 致命的なCPU#1の温度(上限値) アンバー 点域 CPUモジュール#2 致命的なCPU#1の温度(上限値) アンバー 点域 CPUモジュール#2 致命的なCPU#1の温度(下限値) アンバー 点域 CPUモジュール#2 CPU#2の温度(下限値) アンバー 点灯 CPUモジュール#2 致命的なCPU#2の温度(下限値)	点滅 CPUモジュール#2 CPU#1の温度 (下限値) 異常警告	リが付着していないかどうか確認し
Temp Alm 07 アンバー 点減 CPUモジュール#2 CPU#1の温度(上限値) Temp Alm 09 アンバー 点灯 CPUモジュール#2 致命的なCPU#1の温度(下限値) Temp Alm 02 アンバー 点減 CPUモジュール#2 公司と近日 Temp Alm 02 アンバー 点灯 CPUモジュール#2 致命的なCPU#2の温度(下限値)	点灯 CPUモジュール#2 致命的なCPU#1の温度 (下限値) 異常	(くだらい。また、内部ノアノのケーノルか舗実に接続られていることを確認してください。それでも表示が変わら
Temp Alm 09 アンパー 点灯 CPUモジュール#2 致命的なCPU#1の温度 (下限値) Temp Alm 02 アンパー 点減 CPUモジュール#2 Sp命的なCPU#2の温度 (下限値) Temp Alm 02 アンパー 点灯 CPUモジュール#2 致命的なCPU#2の温度 (下限値)	点滅 CPUモジューJv#2 CPU#1の温度 (上限値) 異常警告	保守サービス会社に連絡してくだおい
Temp Alm 00 アンバー 点減 CPUモジュール#2 CPU#2の温度(下限値) Temp Alm 02 アンバー 点灯 CPUモジュール#2 致命的なCPU#2の温度 (・ 点灯 CPUモジュール#2	
Temp Alm 02 アンバー 点灯 CPUモジュール#2 致命的なCPU#2の温度	点滅 CPUモジュール#2 CPU#2の温度	
	点灯 CPUモジュール#2	
CPU21 Temp Alm 07 アンバー 点滅 CPUモジュール#2 CPU#2の温度(上限値) 異常	・ 点滅 CPUモジュール#2	
CPU21 Temp Alm 09 アンバー 点灯 CPUモジュール#2 致命的なCPU#2の温度(上限	点灯 CPUモジュール#2	

	L', II OI IT V F O	1,11			
半		1	対象モジュール	出	以
	句	状態	77 - 77 - 76		אוניאני
= D =					
DUMP Request!	消灯		ı	DUMPスイッチ要求	保守サービス会社に連絡してください
H					
FRB processing	消灯		ı	POST実行中/OS起動中	正常動作しています
= M =					
Memory U-Err 01	燊	小減	CPUモジュール#1	CPUモジュール#1 DIMM#1の2Bitエラー	DIMM交換が必要です。保守サービス会社に連絡してください
Memory U-Err 02	燊	小減	CPUモジュール#1	DIMM#202Bit 5	
Memory U-Err 03	燊	小減	CPUモジュール#1	DIMM#302Bitエラー	
Memory U-Err 04	燊	小減	CPUモジュール#1	CPUモジュール#1 DIMM#4の2Bitエラー	
Memory U-Err 05	藥	小河	CPUモジュール#1	DIMM#502BitT 5-	
Memory U-Err 06	燊	小減	CPUモジュール#1	CPUモジュール#1 DIMM#6の2Bitエラー	
Memory U-Err 21	藥	小河	CPUモジュール#2	DIMM#102Bitエラ-	
Memory U-Err 22	綠	山溪	CPUモジュール#2	CPUモジュール#2 DIMM#2の2Bitエラー	
Memory U-Err 23	燊	小減	CPUモジュール#2	CPUモジュール#2 DIMM#3の2Bitエラー	
Memory U-Err 24	燊	小減	CPUモジュール#2	CPUモジュール#2 DIMM#4の2Bitエラー	
Memory U-Err 25	燊	小減	CPUモジュール#2	CPUモジュール#2 DIMM#5の2Bitエラー	
Memory U-Err 26	藥	小河	CPUモジュール#2	DIMM#602BitT5-	
= 0 =					
OS shutdown Alm	消灯		I	ウォッチドックタイマのタイム アウトによるシャットダウン (致命的)	保守サービス会社に連絡してください
= P =					
Power Off	消灯		-	DC OFFの状態	_

#	STATUS ランプ	ランプ	対争エジューニ	世	7.4.6.4.4
	鈤	大態	グラインユーブ		ないているがい
= S =					
SSR processing	消灯			リカバリーブート中	DUMP採現中です
= W =					
WDT timeout	派灯		I	ウォッチドックタイマのタイム アウト発生 (致命的)	ウォッチドックタイマのタイム 保守サービス会社に連絡してください アウト発生 (致命的)

POST中のエラーメッセージ

Express5800/ftサーバの電源をONにすると自動的に実行される自己診断機能「POST」中に何らかの異常を検出すると、ディスプレイ装置の画面にエラーメッセージが表示されます(場合によってはその対処方法も表示されます)。次の表に、画面に表示されるメッセージとその意味、対処方法を示します。

示すメッセージ

·

キーボードコントローラのエラーを

Phoenix BIOS 4.0 Release 6.0.XXXX

CPU=Pentium III Processor XXX MHz 0640K System RAM Passed

0127M Extended RAM Passed

WARNING

0212: Keybord Controller Failed.

:

Press <F1> to resume, <F2> to setup



以下に記載されているPOSTのエラーメッセージ一覧はExpress5800/ftサーバ単体のものです。マザーボードに接続されているオプションのSCSIコントローラボードなどに搭載されているBIOSのエラーメッセージとその対処方法についてはオプションに添付の説明書を参照してください(Express5800/ftサーバのマザーボードにSCSIコントローラが搭載されている場合はこれらのメッセージも含まれています)。

ディス	プレイ上のエラーメッセージ	意味	原因	対処方法
0200	Failure Fixed Disk	ハードディスクドラ イブエラー。	故障しています。 (c) CPUモジュールボードが 故障しています。	(a) セットアップメニューの 設定を調べてください。 (b) ハードディスクドライブを 交換してください。 (c) CPUモジュールボードを 交換してください。 (d) PCIモジュールボードを 交換してください。
0210	Stuck Key	キーボード接続エラー。	キーボードの接続不良です。	(a) キーボードを接続し直してください。 (b) キーボードを交換してください。 (c) PCIモジュールボードを交換してください。
0211	Keyboard error	キーボードエラー。	キーボードが故障していま す。	(a) キーボードの接続状態を確認してください。 (b) サーバを再起動させてくだ
0212	Keyboard Controller Failed	キーボードコント ローラエラー。	キーボードコントローラが 故障しています。	さい。 (c) PCIモジュールボードを 交換してください。
0213	Keyboard locked - Unlock key switch	キーボードがロック されている。	キーボードがロックされてい ます。	キースイッチのロックを解除し てください。
0220	Monitor type does not match CMOS - Run SETUP	モニタの種類が CMOSと合ってない。	モニタ種類の設定ミスです。	(a) セットアップメニューから Get Default Valueを選んで ください。 (b) CMOSをクリアしてくだ さい。

ディス	プレイ上のエラーメッセージ	意味	原因	対処方法
0230	System RAM Failed at offset	システムRAMの エラー。	DIMMが故障しています。	(a) DIMMを交換してください。 (b) CPUモジュールボードを交換 してください。
0231	Shadow RAM Failed at offset	ShadowRAMの エラー。	DIMMが故障しています。	(a) DIMMを交換してください。 (b) CPUモジュールボードを交換 してください。
0232	Extend RAM Failed at address line	拡張RAMのエラー。	DIMMが故障しています。	(a) DIMMを交換してください。 (b) CPUモジュールボードを交換 してください。
0233	Memory type mixing detected	メモリの種類が混在し ている。	違う種類のDIMMがインストー ルされています。	弊社の推奨するDIMMに交換し てください。
0234	Single - bit ECC error	1ビットECCエラー。	DIMMが故障しています。	(a) DIMMを交換してください。 (b) CPUモジュールボードを交換 してください。
0235	Multiple - bit ECC error	2ビットECCエラー。	DIMMが故障しています。	(a) DIMMを交換してください。 (b) CPUモジュールボードを交換 してください。
0250	System battery is dead - Replace and run SETUP	システムパッテリ 寿命。	NvRAMのパッテリが寿命で す。	POモジュールボードを交換してく ださい。
0251	System CMOS checksum bad- Default configuration used	CMOSのチェック サムエラー。	NvRAMが故障しています。	(a) セットアップメニューを 再設定してください。 (b) PCIモジュールボードを交換 してください。
0252	Password checksum bad - Password cleared	パスワードのチェック サムエラー。	NvRAMが故障しています。	(a) セットアップメニューで パスワードを再設定してく ださい。 (b) PCIモジュールボードを交換 してください。
0260	System timer error	システムタイマの エラー。	POモジュールボードが故障して います。	POモジュールボードを交換してく ださい。
0270	Real time clock error	RTCエラー。	RTCが故障しています。	POモジュールボードを交換してく ださい。
0271	Check date and time setting	日付と時刻の設定が 不正。	RTCの日付と時刻設定が故障 しています。	(a) セットアップメニューで 日付と時刻を設定してくだ さい。 (b) PCIモジュールボードを交換 してください。
0280	Previous boot incomplete - Default configuration used	前回の起動が正常に 終了していない。	セットアップメニューの設定 ミスです。	セットアップメニューの設定を確認してください。
02B0	Diskette drive A error	フロッピーディスク ドライブAのエラー。	フロッピーディスクドライ ブAのエラーです。	フロッピーディスクドライブA を交換してください。
02B2	Incorrect Drive A type - run SETUP	ドライブAの種類が 間違っている。	セットアップメニューの設定 ミスです。	セットアップメニューを設定し てください。
02D0	System cache error - Cache disabled	CPUキャッシュの エラー。	(a) CPUが故障しています。 (b) CPUモジュールボードが 故障しています。	(a) CPUを交換してください。 (b) CPUモジュールボードを交換 してください。
0B1B	PCI System Error on Bus/Device/Function	PCIバスのシステム エラー。	PCIデバイスが故障しています。	(a) PCIデバイスボードを交換 してください。 (b) PCIデバイスボードをもう
0B1C	PCI Parity Error on Bus/Device/Function	PCIバスのパリティ エラー。	PCIデバイスが故障しています。	ー度取り付け直してください。 (c) PCIデバイスボードの設定をやり直してください。
0B22	CPUs are installed out of order	CPUの故障。	CPUが故障しています。	CPUを交換してください。

ディス	プレイ上のエラーメッセージ	意味	原因	対処方法
0B28	Unsupported Processor detected on Processor 1	未サポートのプロセッサ (CPU) を取り付けている	未サポートのプロセッサ (CPU) がProcessor1に取り 付けられています。	本装置がサポートしているCPUに交換してください。
0B29	Unsupported Processor detected on Processor 2	未サポートのプロセッサ (CPU) を取り付けている	未サポートのプロセッサ (CPU)がProcessor2に取り付けられています。	本装置がサポートしてい るCPUに交換してください。
0B30	CPU FAN #1 Alarm occurred	ファンのエラー。	(a) ファンの中にゴミがたまっています。 (b) ファンが故障しています。	(a) ファンを交換してくださ い。 (b) CPUモジュールボードを
0B31	CPU FAN #2 Alarm occurred		(c) CPUモジュールボードが 故障しています。	交換してください。 (c) ファンのケーブルを正し く接続してください。
0B32	CPU FAN #3 Alarm occurred	ファンのエラー。	(a) ファンの中にゴミがたまっています。 (b) ファンが故障しています。 (c) CPUモジュールボードが故障しています。	(a) ファンを交換してくださ い。 (b) CPUモジュールボードを 交換してください。 (c) ファンのケーブルを正し く接続してください。
0B40	Invalid System Configuration Data	機器構成システムの 故障。	CPU/PCIモジュールボードが 故障しています。	CPU/PCIモジュールボード を交換してください。
0B41	System Configuration Data Read error	システム構成データ のリードエラー。	CPU/PCIモジュールボードが 故障しています。	CPU/PCIモジュールポード を交換してください。
0B42	Resource Conflict	PCIリソース構成の 不正。	SETUPの設定ミスです。	SETUPで機器構成を設定し 直してください。
0B43	Warning: IRQ not configured	PCI INT構成の不正。	SETUPの設定ミスです。	SETUPで設定し直してくだ さい。
0B44	Expansion Rom not initialized	拡張ROM初期化中の エラー。	SETUPの設定ミスです。	SETUPで必要ないオプションのPCIカードの拡張ROMの 展開を禁止してください。
0B45	System Configuration Data Write error	システム構成データ のライトエラー。	CPU/PCIモジュールボードが 故障しています。	CPU/PCIモジュールボード を交換してください。
0B47	Missing date and time synchronization	日時の同期処理に失 敗し、不正となって いる。	BMC間通信異常により日時のの設定が壊れています。	(a) システムを再起動して ください。 (b) SETUPで日時を設定し 直してください。 それでも直らない場合はPCI モジュールボードを交換して ください。
0B49	BMC issued Reset Command, but failed System Reset	BMCによるシステム リセットが機能しな い。	BMCのリセットコマンドが きかず、システムをリセット できません。	PCIモジュールボードを交換し てください。

ディス		意味	原因	対処方法
0B6E	DIMMs are installed out of order	DIMMの故障。	DIMMが故障しています。	DIMMを交換してください。
0B70	The error occurred during temperature sensor reading	温度情報取得中に エラーが発生。	(a) SMBusが故障しています。 (b) 温度センサが故障してい ます。	CPU/PCIモジュールボードか バックパネルボードを交換して ください。
0B71	System temperature out of Range	システム内温度が 異常。	(a) システムを運用する環境 温度が規定温度範囲外です。 (b) ファンが故障しています。 (c) CPU/PCIモジュールボード が故障しています。	(a) セットアップメニューの設定を確認してください。(b) ファンを掃除してください。(c) ファンを交換してください。(d) CPU/PCIモジュールボードを交換してください。
0B80	BMC Memory Test Failed	BMCデバイスの 故障。	BMCが故障しています。	PCIモジュールボードを交換して ください。
0B81	BMC Firmware Code Area CRC check failed			
0B82	BMC core Hardware failure			
0B83	BMC IBF or OBF check failed	の故障。		
0B90	BMC Platform Information Area corrupted	BMCデバイスの 故障。	BMCが故障しています。	PCIモジュールボードを交換して ください。
0B91	BMC update firmware corrupted			
0B92	Internal Use Area of BMC FRU corrupted	SROMのシャーシ 情報のエラー。	(a) SROMが故障しています。 (b) BMCが故障しています。	(a) バックパネルボードを交換 してください。 (b) PCIモジュールボードを交換 してください。
0B93	BMC SDR Repository empty	BMCデパイスの 故障。	BMCが故障しています。	PCIモジュールボードを交換して ください。
0B94	IPMB signal lines do not respond	SMCの故障。		
0B95	BMC FRU device failure	SROMのシャーシ 情報の故障。		
0B96	BMC SDR Repository failure	BMCデバイスの 故障。		
0B97	BMC SEL device failure			
0B98	BMC SEL Overflow	SELのオーバー フロー。	SEL (システムイベントログ) が オーバーフローを起こしていま す。	必要のないSELを削除してくだ さい。
0BB0	SMBIOS - SROM data read error	SROM読み取り中 のエラー。	(b) バックパネルボードが故障	バックパネルボードを交換して ください。
0BB1	SMBIOS - SROM data checksum bad	SROMのチェック サムのエラー。	しています。	
0BD0	1st SMBus device address not acknowledged	PCIモジュール ボード#1上のSM Busの故障。	各ポードが故障しています。	(a) ケーブルの接続を確認して ください。 (b) 各ボードを交換してくださ い。
0BD1	1st SMBus device Errror detected			
0BD2	1st SMBus timeout			

ディスフ	プレイ上のエラーメッセージ	意味	原因	対処方法
0BD3	2nd SMBus device address not acknowledged	CPUモジュールボード #1上のSMBusの 故障。	各ボードが故障しています。	(a) ケーブルの接続を確認して ください。 (b) 各ボードを交換してくださ
0BD4	2nd SMBus device Errror detected			(),
0BD5	2nd SMBus timeout			
0BD6	3rd SMBus device	本装置では3rdSM		
	address not	Busは未使用のため、 表示されません。		
0BD7	acknowledged 3rd SMBus device	30,000,000		
UBD7	Errror detected			
0BD8	3rd SMBus timeout			
0BD9	4th SMBus device	CPUモジュールボード		
	address not acknowledged	#2上のSMBusの 故障。		
0BDA	4th SMBus device			
	Errror detected			
0BDB	4th SMBus timeout			
0BDC	5th SMBus device address not	本装置では5th SM Busは未使用のため、		
	acknowledged	表示されません。		
0BDD	5th SMBus device Errror detected			
OBDE	5th SMBus timeout			
0BDF	6th SMBus device	本装置では6th SM		
	address not	Busは未使用のため、 表示されません。		
ODDO	acknowledged	数 がでれる と70。		
0BE0	6th SMBus device Errror detected			
OBE1	6th SMBus timeout			
0BE2	7th SMBus device address not	バックパネルボード上 のSMBusの故障。		
0BE3	acknowledged 7th SMBus device			
פשטט	Errror detected			
0BE4	7th SMBus timeout			
0BE5	8th SMBus device	PCIモジュールボード		
	address not	#2上のSMBusの 故障。		
0BE6	acknowledged 8th SMBus device			
	Errror detected			
0BE7	8th SMBus timeout			
0BF0	Vendor ID cannot be retrieved from BP IDPROM	バックパネルボード のSROMからベンダ IDの取り出しに失敗 した。	バックパネルボードの故障で す。	バックパネルボードを交換して ください。
0BF1	System Structure cannot be retrieved from BP IDPROM	バックパネルボード のSROMからシステム 構成の取り出しに失敗 した。	バックパネルボードの故障で す。	バックパネルボードを交換して ください。
0C00	Rompilot reports error number xx	Rompilot初期化中の エラー。	(a) SETUPの設定ミスです。 (b) CPU/PCIモジュールボード が故障しています。	(a) Rompilotを再構成してください。(b) CPUPCモジュールボードを交換してください。
8600	No working DQS value found	DQS未検出。	(a) DIMMが故障しています。 (b) 未サポートのDIMMです。	(a) DIMMを交換してください。 (b) 弊社の推奨するDIMMに 交換してください。

ディス	プレイ上のエラーメッセージ	意味	原因	対処方法
8610	MAC Address update failed - CoreI/O#0 10/100Mbit Ethernet Controller		Timeoutが発生し、書き換えに 失敗しました。	(a) バックパネルボードを交換 してください。 (b) PCIモジュールボード#1を 交換してください。
8611	MAC Address update failed - CoreI/O#0 Gbit Ethernet Controller	PCIモジュールポード #1のオンボード上 のGbit Ethernet ControllerへのMAC Address設定処理に失 敗。	Timeoutが発生し、書き換えに 失敗しました。	(a) バックパネルボードを交換 してください。 (b) PCIモジュールボード#1を 交換してください。
8612	MAC Address update failed - CoreI/O#1 10/100Mbit Ethernet Controller		Timeoutが発生し、書き換えに 失敗しました。	(a) バックパネルボードを交換 してください。 (b) PCIモジュールボード#2を 交換してください。
8613	MAC Address update failed - CoreI/O#1 Gbit Ethernet Controller	PCIモジュールボード #2のオンボード上 のGbit Ethernet ControllerへのMAC Address設定処理に失 敗。	Timeoutが発生し、書き換えに 失敗しました。	(a) バックパネルボードを交換 してください。 (b) PCIモジュールボード#2を 交換してください。

ビープ音によるエラー通知

POST中のエラーを検出しても、ディスプレイ装置の画面にエラーメッセージを表示できない場合があります。この場合は、一連のビープ音でエラーが発生したことを通知します。エラーはビープ音のいくつかの音の組み合わせでその内容を通知します。

たとえば、ビープ音が1回、連続して3回、1回、1回の組み合わせで鳴った(ビープコード: 1-3-1-1)ときはDRAMリフレッシュテストエラーが起きたことを示します。

次にビープコードとその意味、対処方法を示します。

ビープコード	意味	対処方法
1-2-2-3	ROMチェックサムエラー	保守サービス会社に連絡して、CPUモジュールボードを交換してください。
1-1-2-4	ROMEXECJ- FIF-	DIMMの取り付け状態を確認してください。それでも直らない場合は保守サービス会社に連絡して、DIMM、CPU
1-3-1-1	DRAMリフレッシュテストエラー	モジュールボードを交換してください。
1-3-1-3	キーボードコントローラエラー	キーボードを接続し直してください。それでも、直らない場合は保守サービス会社に連絡して、CPUモジュールボードを交換してください。
1-3-3-1	メモリを検出できない。あるいは、DIMM のタイプが異なる	DIMMの取り付け状態を確認してください。それでも、直らない場合は保守サービス会社に連絡して、DIMM、CPU モジュールボードを交換してください。
1-3-3-2	POST Memory Managerの初期設定エラー	DIMMの取り付け状態を確認してください。それでも、直ら
1-3-4-1	RAMアドレスエラー	ない場合は保守サービス会社に連絡して、DIMM、CPU モジュールボードを交換してください。
1-3-4-3	RAM LOWパイトデータエラー	
1-4-1-1	RAM HIGHパイトデータエラー	
2-2-3-1	不正割り込みテストエラー	保守サービス会社に連絡してください。
2-1-2-3	COPYRIGHTチェックエラー	
1-2	VIDEO BIOSの初期化エラー	ディスプレイ装置になにも表示されない場合は、ディスプレイのコネクタの取り付け状態を確認してください。それでも、直らない場合は保守サービス会社に連絡して、CPU
	オプションROM初期化エラー	モジュールボードを交換してください。 増設したPCIボードのオブションROMの展開が表示されない 場合は、PCIボードの取り付け状態を確認してください。
	オプションROM展開エラー	それでも直らない場合は、保守サービス会社に連絡して、 CPUモジュールボード、PCIモジュールボード、増設した PCIボードを交換してください。

Windows 2000のエラーメッセージ

Windows 2000の起動後に致命的なエラー(STOPエラーやシステムエラー)が起きるとディスプレイ装置の画面がブルーに変わり、エラーに関する詳細なメッセージが表示されます。

画面のバックグラウンド^{*} の色は「ブルー」 STOP: C000021A (FATAL SYSTEM ERROR)

The Windows logon process.. System process terminated.

Unexpectedly with a status of 0x00000001 (0x00000000 0x00000000).

The system has been shutdown.

crashdump: initializing miniport driver

crashdump: dumping physical memory to disk

画面に表示されたメッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。また、このエラーが起きるとExpress5800/ftサーバは自動的にメモリダンプを実行し任意のディレクトリにメモリダンプのデータを保存します(「メモリダンプ(デバッグ情報)の設定(3-77ページ)」参照)。のちほど保守サービス会社の保守員からこのデータを提供していただくよう依頼される場合があります。DATなどのメディアにファイルをコピーして保守員に渡せるよう準備しておいてください。



STOPエラーやシステムエラーが発生しシステムを再起動したとき、仮想メモリが不足していることを示すメッセージが表示されることがありますが、そのまま起動してください。



このファイルをメディアにコピーする前に、イベントビューアを起動して、システムイベントログでSave Dumpのイベントログが記録され、メモリダンプが保存されたことを確認してください。

使用中に「システムの仮想メモリが不足しています。システムのメモリを増やすかアプリケーションを終了して下さい。」と表示される場合があります。 このメッセージが表示された場合は、以下のことを行ってください。


- 1. 物理メモリを追加する。
- 2. ページファイルの設定を変更する(物理メモリ容量X1.5以上に変更する)。

このほかにもディスクやネットワーク、プリンタなど内蔵デバイスや周辺機器にエラーが起きた場合にも警告メッセージが表示されます。メッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。

サーバ管理アプリケーションからのエラーメッセージ

ESMPRO/ServerAgentやESMPRO/ServerManager、GAMSeverなどExpress5800/ft

サーバ専用の管理ツールをExpress5800/ftサーバや管理PCへインストールしておくと、何らかの障害が起きたときに管理PCやExpress5800/ftサーバに接続しているディスプレイ装置から障害の内容を知ることができます。



各種アプリケーションのインストールや運用方法については6章、またはオンラインドキュメントを参照してください。

ESMPROを使ったシステム構築や各種設定の詳細についてはオンラインヘルプや別売の「ESMPROシステム構築ガイド」で詳しく説明されています。

トラブルシューティング

Express5800/ftサーバが思うように動作しない場合は修理に出す前に次のチェックリストの内容に従ってExpress5800/ftサーバをチェックしてください。リストにある症状に当てはまる項目があるときは、その後の確認、処理に従ってください。

それでも正常に動作しない場合は、ディスプレイ装置の画面に表示されたメッセージを記録してから、保守サービス会社に連絡してください。

Express5800/ftサーバについて

? **a**

電源がONにならない

- □ 電源がExpress5800/ftサーバに正しく供給されていますか?
 - → 電源コードがExpress5800/ftサーバの電源規格に合ったコンセント(または UPS)に接続されていることを確認してください。
 - → 本体に添付の2本の電源コードが正しく接続されていることを確認してください。
 - → Express5800/ftサーバに添付の電源コードを使用してください。また、電源 コードの被覆が破れていたり、プラグ部分が折れていたりしていないことを確 認してください。
 - → 接続したコンセントのブレーカがONになっていることを確認してください。
 - → UPSに接続している場合は、UPSの電源がONになっていること、およびUPS から電力が出力されていることを確認してください。詳しくはUPSに添付の説明書を参照してください。

また、Express5800/ftサーバのBIOSセットアップユーティリティでUPSとの電源連動機能の設定ができます。

<確認するメニュー: 「System Hardware」 → 「AC-LINK」 → 「Power On」>

- □ POWERスイッチを押しましたか?
 - → Express5800/ftサーバ前面に2つのPOWERスイッチがありますが、POWER スイッチのランプが点灯している方のPOWERスイッチを押して電源をONにしてください。
- □ CPU/PCIモジュールは正しく取り付けられていますか?
 - → Express5800/ftサーバにCPU/PCIモジュールが正しく取り付けられていることを確認してください。CPU/PCIモジュールはハンドルにあるネジで確実に固定してください。

?

OS Boot中にブルー画面になる

- → BIOS設定の[Boot Monitoring]で設定した値までそのままお待ちください。 自動的にBoot pairを切り替えて再起動し、OSが起動します。
- → もう一方のPCIモジュールのハードディスクドライブから起動してください。

② 電源がOFFにならない

- □ POWERスイッチの機能を無効にしていませんか?
 - → いったんExpress5800/ftサーバを再起動して、BIOSセットアップユーティリティを起動してください。

<確認するメニュー:[Security]→[Power Switch Mask]→[Unmasked]>

? POSTが終わらない

- □ メモリが正しく搭載されていますか?
 - → 最低1組(2枚)のDIMMが搭載されていないと動作しません。
- □ 大容量のメモリを搭載していますか?
 - → 搭載しているメモリサイズによってはメモリチェックで時間がかかる場合があります。しばらくお待ちください。
- □ Express5800/ftサーバの起動直後にキーボードやマウスを操作していませんか?
 - → 起動直後にキーボードやマウスを操作すると、POSTは誤ってキーボードコントローラの異常を検出し、処理を停止してしまうことがあります。そのときはもう一度、起動し直してください。また、再起動直後は、BIOSの起動メッセージなどが表示されるまでキーボードやマウスを使って操作しないよう注意してください。
- □ Express5800/ftサーバで使用できるメモリ・PCIカードを搭載していますか? → 弊社が指定する機器以外は動作の保証はできません。

デバイス(内蔵・外付け)にアクセスできない

- □ ケーブルは正しく接続されていますか?
 - → インタフェースケーブルや電源ケーブル(コード)が確実に接続されていること を確認してください。また接続順序が正しいかどうか確認してください。
- □ Express5800/ftサーバで使用できる機器ですか?
 - → 弊社が指定する機器以外は動作の保証はできません。
- □ 電源ONの順番を間違っていませんか?
 - → 外付けデバイスを接続している場合は、外付けデバイス、Express5800/ftサーバの順に電源をONにします。
- \square ドライバをインストールしていますか?
 - → 接続したオプションのデバイスによっては専用のデバイスドライバが必要なも のがあります。デバイスに添付の説明書を参照してドライバをインストールし てください。
 - → シリアルポートに接続しているデバイスについては、I/Oポートアドレスや動作 モードの設定が必要なものもあります。デバイスに添付の説明書を参照して正 しく設定してください。

<確認するメニュー: 「Advanced」→ 「Peripheral Configuration」>

- □ SCSIコントローラ(オプション含む)の設定を間違えていませんか?
 - → オプションのSCSIコントローラボードを搭載し、SCSI機器を接続している場合は、SCSIコントローラボードが持つBIOSセットアップユーティリティで正しく設定してください。詳しくはSCSIコントローラボードに添付の説明書を参照してください。

- □ SCSI機器の設定を間違えていませんか?
 - → 外付けSCSI機器を接続している場合は、SCSI IDや終端抵抗などの設定が必要です。詳しくはSCSI機器に添付の説明書を参照してください。

? CPUが二重化しない

- → メモリの構成はあっているか確認してください。
- → 弊社以外(サードパーティ)のCPUやメモリ(DIMM)を実装していないか確認して ください。

? ディスクの二重化設定ができない

→ 手順通りにミラーリング(故障交換後の再構築含む)を実施しないと、ミラーが (再)構築できない場合があります。手順を確認してください。

? キーボードやマウスが正しく機能しない

- □ ケーブルは正しく接続されていますか?
 - → Express5800/ftサーバ背面にあるコネクタに正しく接続されていることを確認 してください。
- □ Express5800/ftサーバで使用できるキーボード・マウスですか?
 - → 弊社が指定する機器以外は動作の保障できません。
- □ BIOSの設定を間違えていませんか?
 - → Express5800/ftサーバのBIOSセットアップユーティリティでキーボードの機能を変更することができます。BIOSセットアップユーティリティで設定を確認してください。

<確認するメニュー: 「Advanced」→ 「Keyboard Features」>

- \square ドライバをインストールしていますか?
 - → 使用しているOSに添付の説明書を参照してキーボードやマウスのドライバがインストールされていることを確認してください(これらはOSのインストールの際に標準でインストールされます)。また、OSによってはキーボードやマウスの設定を変更できる場合があります。使用しているOSに添付の説明書を参照して正しく設定されているかどうか確認してください。
- □ PS2-USB変換コネクタを使用していませんか?
 - → PS2-USB変換コネクタはサポートしていません。装置添付または弊社指定の キーボード・マウスを接続してください。

画面が止まり、キーボードやマウスが機能しなくなる

→ メモリをたくさん搭載した場合、システム起動中やCPUモジュールの二重化中 メモリコピーに時間がかかり、このときシステムは止まりますが、故障では有 りません。



Windows 2000 のインストール後にデバイス マネージャで日本語 106/109 キーボードが英語 101/102 キーボードと認識される。

- → デバイス マネージャでは英語101/102キーボードと認識されていますが、キーボードの入力は日本語106/109キーボードの配列で行うことができます。日本語106/109キーボードに変更したいときは、以下の手順で変更してください。
 - 1. 「スタートメニュー」から「設定」を選択し、「コントロールパネル」を起動する。
 - 2. [管理ツール]内の[コンピュータの管理]を起動し[デバイスマネージャ]を クリックする。
 - 3. [キーボード]をクリックし、以下のプロパティを開く。 101/102英語キーボードまたは、Microsoft Natural PS/2キーボード
 - **4.** [ドライバ]タブの[ドライバの更新]をクリックし、[このデバイスの既知のドライバを表示してその一覧から選択する]を選択する。
 - 5. 「このデバイス クラスのハードウェアをすべて表示」を選択し、日本語 PS/2キーボード(106/109キー)を選択して「次へ」をクリックする。
 - 6. ウィザードに従ってドライバを更新してコンピュータを再起動する。
 - 7. 以下のメッセージが表示された場合は、[はい]をクリックして操作を続行する。



③ 「新しいハードウェアが見つかりました」とメッセージが表示される

→ システム起動時、またはPCIモジュール交換後、システムに組み込まれる際に、 新しいハードウェアを追加していないのに[新しいハードウェアが見つかりました]~SCSI Other Deviceメッセージが表示されることがありますが、本装置における動作の仕様によるものであり、本装置の動作には問題はありません。

② フロッピーディスクにアクセス(読み込み、または書き込みが)できない

- \square フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブにセットしていますか?
 - → フロッピーディスクドライブに「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでくだ さい。
- □ 書き込み禁止にしていませんか?
 - → フロッピーディスクのライトプロテクトスイッチのノッチを「書き込み可」に セットしてください。
- \square フォーマットしていますか?
 - → フォーマット済みのフロッピーディスクを使用するか、セットしたディスクをフォーマットしてください。フォーマットの方法については、OSに添付の説明書を参照してください。

② CD-ROMにアクセスできない
□ CD-ROMドライブのトレーに確実にセットしていますか?→ トレーにはCD-ROMを保持するホルダーがあります。ホルダーで確実に保持されていることを確認してください。
□ Express5800/ftサーバで使用できるCD-ROMですか?→ Macintosh専用のCD-ROMは使用できません。
 □ POWERスイッチのLED点灯(Primary側)PCIモジュールのCD-ROMドライブですか? → 本装置には2台のCD-ROMが実装されていますが、使用できるのは、POWERスイッチのLED点灯(Primary側)PCIモジュールのCD-ROMドライブです。どちら側のCD-ROMドライブであるか確認してください。
<u> ハードディスクドライブにアクセスできない</u>
□ Express5800/ftサーバで使用できるハードディスクドライブですか?→ 弊社が指定する機器以外は動作の保証はできません。
 □ ハードディスクドライブは正しく取り付けられていますか? → ハードディスクドライブのハンドルにあるレバーで確実にロックしてください。不完全な状態では、内部のコネクタに接続されません(9-9ページ参照)。 また、正しく接続されている場合、Express5800/ftサーバの電源がONの間、ハードディスクドライブにあるランプが点灯します。
② OSを起動できない
□ フロッピーディスクをセットしていませんか?→ フロッピーディスクを取り出して再起動してください。
□ 「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをセットしていませんか? → 「EXPRESSBUILDER」CD-ROMを取り出して再起動してください。
□ OSが破損していませんか?→ 修復プロセスを使って修復を試してください(8-69ページ)。
② Windows 2000を正しくインストールできない

② セットアップの途中でリブートする

- □ BIOSの設定はあっていますか?
 - → Boot Monitoringの設定を確認してください。

② OSの動作が不安定

- □ システムのアップデートを行いましたか?
 - → OSをインストールした後にネットワークドライバをインストールすると動作が 不安定になることがあります。8-76ページを参照してシステムをアップデート してください。

🍘 障害発生時、「自動的に再起動する」の設定で設定どおりに動作しない

→ 障害発生時に「自動的に再起動する」の設定にかかわらず、自動的に再起動する 場合や再起動しない場合があります。再起動しない場合は、手動で再起動して ください。

② ブルー画面で電源OFFができない

→ ブルー画面で電源をOFFにする時は、強制電源OFF(強制シャットダウン: POWERスイッチを4秒間押し続ける)を行ってください。一度押しでは電源は OFFになりません。

② ネットワーク上で認識されない

- □ ケーブルを接続していますか?
 - → Express5800/ftサーバにあるネットワークポートに確実に接続してください。 また、使用するケーブルがネットワークインタフェースの規格に準拠したもの であることを確認してください。
- □ プロトコルやサービスのセットアップを済ませていますか?
 - → Express5800/ftサーバ専用のネットワークドライバをインストールしてください。また、TCP/IPなどのプロトコルのセットアップや各種サービスが確実に設定されていることを確認してください。
- □ 転送速度の設定を間違えていませんか?
 - → Express5800/ftサーバに標準で装備されている内蔵のLANコントローラは、 転送速度が1000Mbps、100Mbps、または10Mbpsのいずれかのネットワー クでも使用することができます。この転送速度の切り替えや設定はOS上から行 えますが、「Auto Detect」という機能は使用せず、接続しているハブと同じ転 送速度で固定に設定してください。また、接続しているハブとデュプレックス モードが同じであることを確認してください。

転送速度を固定にするにはPROSet I にて設定します。

左側のツリーにて変更するアダプタを選択し、100Baseアダプタの場合は [Advanced]タブをクリックし、[Link Speed & Duplex]にて設定を行います。 1000Base-Tアダプタの場合は[Link Config]タブをクリックします。 [Auto Nefotiatin]に[Enabled]を選択し、[Negotiable Speed and Duplexes]で転送速度を設定します(使用する転送速度のみチェックを行う)。

② <u>エクスプローラ上でAドライブのアイコンが、リムーバブルディスクのアイコンに変</u>わってしまう

→ 異常ではありません。そのままお使いになっても問題ありません。

(?) CPUモジュールの二重化に失敗する

→ CPUおよびPCIモジュールの同時交換を行う等により、CPUおよびPCIモジュールの二重化制御が同時に実行される場合、システムイベントログに以下のメッセージを記録し、CPUモジュールの二重化に失敗することがあります。その場合は、ftサーバユーティリティでCPUモジュールの起動を実行するか、CPUモジュールを再挿入することで回復させることができます。

「ソース : srabb ID : 98

説明 : Diagnostic Test Failure! O: CPU Host Code Download

(0xff0b) I

PCIモジュールの二重化に失敗する

→ PCIモジュールのフェイルオーバ時、システムイベントログに以下のメッセージ を記録し、PCIモジュールの二重化に失敗することがあります。その場合は、 二重化に失敗したPCIモジュールを再挿入することで回復することができます。

「ソース : srabb ID : 98

説明 : Diagnostic Test Failure! 11: IRQ1 Interrupt (0xd5a1)」

→ CPU、PCIモジュールの同時交換を行う等により、CPU、PCIが同時に二重化のための同期制御が動作するような場合、システムイベントログに以下のメッセージを記録し、PCIモジュールの二重化に失敗することがあります。その場合は、二重化に失敗したPCIモジュールを再挿入することで回復することができます。

「ソース : srabb ID : 98

説明 : Diagnostic Test Failure! 10: Xena Sanity Check

(0xd630)

② システム立ち上げ後に、VERITAS Enterprise AdministoratorでDisk情報が正しく表示されない。

→ PrimaryPCIとFC Disk間のアクセスが不可の場合に、Disk情報が正しく表示されないことがあります。 その場合には、「アクション/更新」または「アクション/再走査 |を実行してください。

上記でも正しく表示されない場合には、ディスクとの接続を確認してください。

- 「ハードウェアの取り外し」ダイアログボックスに "Stratus Fault Tolerant Virtual 69000 Video" が表示される。
 - → システムトレイ上の「ハードウェアの取り外し」アイコンをダブルクリックする と2つの"Stratus Fault Tolerant Virtual 69000 Video"が表示されます。 これらの取り外しを行わないでください。これらを取り外した場合には、接続 されているPCIモジュールが強制的に切り離され、システムが正常に動作しなく なる可能性があります。
- ② CPU/PCIモジュールが組み込まれない

→ コンポーネントに故障が発生し、再組み込みを行う場合、システムイベントログに以下のメッセージを記録し、再組み込みが停止することがあります。 その場合は、コンポーネントのMTBFがしきい値を下回り、修理の必要性があると判断して再組み込みができない状態です。通常、装置交換が必要となりますので保守員に相談してください。

何らかの理由で現在の装置のまま再組み込みを行う場合は、保守員に相談の上、強制的に再組み込みを行うことは可能です。

ソース : srabb ID : 53

説明 : Device 0 is now BROKEN/REASON_BELOW_MTBF



システム起動時にリブートを繰り返す

- □ システム起動時にCHKDSKが実施されていませんか?
 - → リブート時にBIOS設定のユーティリティを起動し、下記の設定を変更してください。

BIOS設定変更

[Advanced]—[Monitoring Configuration]—[Boot Monitoring]を「Disabled」に変更する。

詳細については、5-15ページの「Monitoring Configuration」を参照してください。

※ CHKDSK完了後にシステムを再起動し、上記の設定を「Enabled」に戻して 運用してください。

なお、CHKDSKが実施される条件は以下のようになります。

- 次回システム起動時にCHKDSKを実行するようにスケジュールした場合
- 前回の起動からシャットダウンまでの期間でファイルシステムの破損が検出された場合
- システム起動時のマウント処理においてファイルシステムの矛盾 (破損)が 検出された場合
- □ BIOS設定の[Boot Monitoring Time-out Period]の設定値は妥当ですか?
 - → お客様の環境に合わせて[Boot Monitoring Time-out Period]の値を適宜変更 してください。

詳細については、5-15ページの「Monitoring Configuration」を参照してください。

?

起動後、プライマリPCIモジュールのステータスランプ2とDISK ACCESSランプがアンバー色に点灯する

- \square ハードディスクドライブのミラーが外れていませんか?
 - → [VERITAS Enterprixe Administrator]を確認し、ミラーが外れた状態の場合は、ミラーを再構築してください。(「4章 Windowsの操作と設定」を参照)

ディスクの故障要因の他に、以下の操作を行った後、起動時にミラーが外れる ことがあります。

- PCIモジュールが片系(非二重化)状態でシャットダウン後、起動した。
- BMCステータスランプが点滅時に、Express5800/ftサーバを起動した。

AC電源をONにした直後や、PCIモジュールを装填した直後にBMC (Baseboard Management Controller)の二重化処理が行われます。

二重化処理の開始前または処理中に、POWERスイッチを押して起動した場合、ディスクのミラー外れが発生することがあります。Express5800/ftサーバの起動は、BMCの二重化処理完了後に行うようにしてください。

二重化処理中かどうかの判断は、装填した側のPCIモジュールのBMCステータスランプから確認することができます。

● 赤色に点灯:二重化処理前

● 赤色に点滅:二重化処理中

● 消灯 : 二重化処理が完了

BMCステータスランプの位置については、2-7ページを参照願います。

ディスクのアクセスランプが点灯しない

→ アクセスが過多の時、点滅が頻繁に起こり、消灯しているように見えることが あります。アクセスが減少したとき緑色に点滅している、またはアクセスが止 まったとき緑色に点灯していることを確認してください。

② 障害発生時、メモリダンプ(デバッグ情報)が採取できない

- □ メモリダンプ(デバッグ情報)の格納先に空き容量はありますか?
 - → メモリダンプ(デバッグ情報)の格納先には、本装置に搭載しているメモリサイズ+ 12MB以上(メモリサイズが2GBを超える場合は、2048+12MB以上)の空き容量のあるドライブを指定してください。

詳細については、3章 セットアップ「Step C-9 障害処理のためのセットアップ」 (3-77ページ)を参照してください。

- □ OSパーティションのページングファイルの[初期サイズ]が「推奨値未満」に設定されていませんか?
 - → ページングファイルの[初期サイズ]を「推奨値未満」に設定すると正確なメモリダンプ(デバッグ情報)が採取できない場合があります。 必ずOSパーティションに「推奨値未満」以上で設定してください。 詳細については、3章 セットアップ「Step C-9 障害処理のためのセットアップ」 (3-77ページ)を参照してください。

② SNMPサービス(snmp.exe)のCPU負荷率が高くなる

→ ESMPRO/ServerManagerでサーバを監視中に、ESMPRO/ServerAgent側の SNMPサービスのCPU負荷率がESMPRO/ServerManagerのサーバ状態監視 間隔(デフォルトは1分)ごとに高くなる場合があります。

ESMPRO/ServerAgentとESMPRO/ServerManagerはSNMPサービスを介して、情報のやりとりをします。ESMPRO/ServerManagerのサーバ状態監視を有効(デフォルトは有効)にしている場合には、定期的にESMPRO/ServerAgentに対して現在のサーバの状態の取得要求が発行され、それに対してESMPRO/ServerAgent側はサーバの状態確認を行うために一時的にSNMPサービスのCPU負荷率が高くなります。

動画再生などを行うアプリケーションにおいて「途切れ」などの現象が発生する場合は、ESMPRO/ServerManagerのサーバ状態監視をOFFにするか監視間隔を広げるなどして運用してください。

SNMPサービスがハングを起こした

→ SNMPサービスには、SNMP拡張エージェントと呼ばれるモジュールが存在します。このSNMP拡張エージェントは、SNMPサービスを使用するソフトウェアをインストールした時に、登録される場合があります。

SNMPサービス起動時には、これらのSNMP拡張エージェントの読み込みも含め初期化が行われます。しかし、一定時間内に初期化が完了しなかった場合、SNMPサービスのハングが発生します。

一時的なシステム高負荷などにより、SNMPサービスの初期化に時間がかかり、ハングを起こすことが考えられます。この場合は、システムの負荷が十分に軽くなった後、SNMPサービスを再起動してください。



システム起動時にesmcmn.exeのポップアップメッセージが表示される

→ MOやDVD-RAMなどのリムーバブルドライブを搭載したシステムに ESMPRO/ServerAgentがインストールされており、メディアの内容を参照 後、エクスプローラなどの機能を利用してソフトウェアイジェクト(エクスプローラのDVDドライブで右クリックし、表示されるリストで「取り出し」を選択 する)でメディアを取り出し、エクスプローラなどを終了せずにシステムを再起 動すると、以下の内容のポップアップメッセージが表示される場合があります。ポップアップメッセージの表示内容(表示されるドライブ名)は、システムによって異なります。

〈DVD-RAMの場合〉



〈MOの場合〉



上記ポップアップメッセージが表示された場合、ダイアログボックス中の[中止] または[無視]をクリックしてダイアログボックスを閉じてください。

ダイアログボックスを閉じない場合、Workstationサービスおよび関連したサービスが起動できず、システムの運用が不安定になる場合があります。また、システムを再起動する場合はエクスプローラなどメディアを参照しているプログラムを終了させた後に再起動してください。



Express5800/ftサーバとTCP/IPプロトコルで接続されているコンピュータとの間のコネクションでタイムアウトが発生する

→ Express5800/ftサーバ起動直後およびCPUモジュールの再組み込み(二重化処理)時にExpress5800/ftサーバとLANプロトコルで接続されているコンピュータとの間のコネクションが無通信状態となり、タイムアウトを起こす可能性があります。本現象を回避する設定については、「ネットワーク上のPCのセットアップ」(3-85ページ)を参照してください。

イベントログについて

② システムイベントログに「NMSサービスは不正に終了しました」というログが記録される

→ システム立ち上げ時、またはPCIモジュール交換後、システムに組み込まれる際 に、以下のログがシステムイベントログに記録されることがありますが、動作 上問題ありません。

NMSサービスが停止するとPROSet I での設定更新が無効となりますが、実際 は、PROSet I を起動するとNMSサービスが自動起動されるため設定更新は 正常に行われます。そのままお使いになってください。

「ソース: Service Control Manager

ID : 7031

説明 : NMSサービスは不正に終了しました。これは1回発生していま

す。次の修正動作が0ミリ秒以内に行われます:何もしない」

システムイベントログに iANSMiniport関連のログが記録される

→ ソース[IANSMiniport]のログは、LANの二重化に関するログです。システム 立ち上げ時に以下のログがシステムイベントログに記録されることがあります (説明中のX: 数字)。

「ソース: iANSMiniport

種類:警告 : 11 ID

説 明: Adapter link down: Intel(R) Stratus emb-82544GC Copper

Gigabit Adapter. J

「ソース: iANSMiniport

種 類 : 警告 ID : 11

説 明: Adapter link down: Intel(R) Stratus emb-82544GC Copper

Gigabit Adapter #2.

「ソース: iANSMiniport

種 類 : 警告 ID : 13

説 明: Secondary Adapter is deactivated from the Team: Stratus

emb-82544GC Copper Gigabit Adapter #2.J

「ソース: iANSMiniport

種 類 : 警告 ID

説 明: Team #X: The last adapter has lost link. Network connection

has been lost. I

「ソース: iANSMiniport

種 類 : 警告 ID : 35

説 明: Initializing Team #X with X missing adapters. Check the

configuration to verify that all the adapters are present and

functioning. I

上記のログが記録された後、以下のログが記録された場合は、上記のエラー、警告によるシステムへの影響はありません。以下のログが記録されていない場合でも、ソース名: sragbe のエラーが記録されていない場合は、上記のエラー、警告によるシステムへの影響はありません。

「ソース: iANSMiniport

種 類 : 情報 ID : 14

説 明: Secondary Adapter has rejoined the Team: Stratus emb-

82544GC Copper Gigabit Adapter. I

「ソース: iANSMiniport

種 類 : 情報 ID : 15

説 明: Secondary Adapter link up: Stratus emb-82544GC Copper

Gigabit Adapter. J

「ソース: iANSMiniport

種 類 : 情報 ID : 17

説 明: Team #X: An adapter has re-established link. Network

connection has been restored. I

② システムイベントログに、ESMCpuPerf関連のログが記録される

→ システムの一時的なリソース不足や高負荷率などが原因で、OSからパフォーマンス情報が取得できないことを検出した場合にESMPRO/ServerAgentでは以下のイベントログを登録致しますが、システムの運用に特に問題はありません(説明中のYとx: 英数字・YYYYは取得できない場合もあります)。

「ソース: ESMCpuPerf

ID : 9005

説明: システムのパフォーマンス情報が取得できない状態です(YYYY

Code=xxxx)

なお、情報が取得できない場合には、負荷率は0%として扱うため、連続して情報が取得できない事象が発生した場合、CPU負荷率は実際値よりも低く表示される場合があります。

アプリケーションイベントログにWMI 関連のログが記録される

→ システム立ち上げ時に以下のログがアプリケーションイベントログに記録されることがありますが、動作上問題ありません。

「ソース : WinMgmt

ID : 41

説明 : 009 サブキーで値が見つからなかったため、WMI ADAPは

パフォーマンスライブラリvxioのオブジェクトインデックス

2902 を作成しませんでした」

? アプリケーションイベントログにvmperf 関連のログが記録される

→ システム立ち上げ時に以下のログがアプリケーションイベントログに記録されることがありますが、動作上問題ありません。

「ソース : vmperf ID : 11

説明: (ソース vmperf 内)に関する説明が見つかりませんでした。

リモートコンピュータからメッセージを表示するために必要な レジストリ情報またはメッセージDLL ファイルがローカルコン ピュータにない可能性があります。次の情報はイベントの一部

です:..

② <u>システム起動時にアプリケーションイベントログにソース: Perflib・IISInfoCtrs・</u>W3Ctrs・FTPCtrsのイベントが登録される

- □ ソース: Perflibのイベントに関して
 - → システム起動時に、アプリケーションログにソース: Perflibでログが登録される場合があります。イベントログに関する詳細情報は、マイクロソフトサポートオンラインに記載されています。それぞれの事象の解決方法の情報を参考にしてください。
 - マイクロソフトサポート技術情報 文書番号:226494[INFO]パフォーマンスモニタ拡張機能のイベントhttp://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja:226494
 - マイクロソフトサポート技術情報 文書番号:296187 パフォーマンスカウンタの開始でアプリケーションログが発生する http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;296187
 - マイクロソフトサポート技術情報 文書番号:267831 パフォーマンスカウンタをロードするときにイベントID 2003の警告メッセージがログに記録される http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;267831

□ ソース: IISInfoCtrs · W3Ctrs · FTPCtrsのイベントに関して

→ システム起動時に、アプリケーションログに以下のソースでログが登録される 場合があります。

ソース: IISInfoCtrs,W3Ctrs

イベントD: 1003 ソース : FTPCtrs イベントD: 1000

イベントログに関する詳細情報は、マイクロソフト サポートオンラインに記載 されています。それぞれの解決方法の情報を参考にしてください。

マイクロソフトサポート技術情報 文書番号:418200 「IIS]IISInfoCtrsとW3CtrsでイベントID 1003が記録される http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;418200

マイクロソフトサポート技術情報 文書番号:418199 「IIS)FTPCtrs でイベント ID 1000 が記録される http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;418199

マイクロソフトサポートオンラインには、記述したイベントログ以外の技術 情報も公開されています。参考として定期的に確認してください。

http://support.microsoft.com/default.aspx?LN=JA

PCIモジュール起動時にソース: srabbのイベントが登録される

→ OS起動時もしくはPCIモジュール起動時に、以下のイベントログが登録されます。

ソース : srabb イベントD: 32

"Device 10/0 is now EMPTY" もしくは "Device 11/0 is now

EMPTY"

いずれかのイベントログが登録された後、数分以内に以下のイベントログが登 録されている場合は上記イベントログは無視してください。

ソース : srabb イベントD: 62

: "Device 10/0 is now ONLINE" もしくは "Device 11/0 is now 説明

ONLINE" I



Inventoryサービスのイベントが登録される

→ システム負荷等によりシステムから情報が取得できない場合にシステムイベントロ グに以下のメッセージが登録されます。以下のイベントログメッセージが登録され た場合は、Inventoryサービスの再起動が必要となります。以下のイベントログ メッセージが登録された場合は、装置構成変更があっても差分検出は通知され ません。

ソース : ESMSAFT 種類 : エラー イベントD: 1040

: ESMPRO InventoryServiceにてSnapshot中にエラーが発生

しました。指定されたファイルが見つかりません。

: FSMSAFT ソース 種類 : I5-イベントD: 513

: ESMPRO InventoryServiceにて装置構成取得待ちでタイム 説明

アウトが発生しました。



② システムイベントログにSCSIコントローラエラーが記録される

→ システムのイベントログにソースがsrag160のSCSIコントローラエラーが記録さ れる場合があります。これはハードディスクドライブの処理がOSの要求に間に合 わない場合に発生するもので、リトライ機能により正常に処理が継続されます。動 作には何ら影響がありませんので、以下のとおり「詳細データ」を確認して、データ が[f0030004]または[f0030015]であれば、その口グは無視してください。ただ し、上記の詳細データが「f0030004」または「f0030015」であるSCSIコントロー ラエラーが何度も記録されるようであれば、ハードディスクドライブが故障してい るおそれがありますので、保守サービス会社にご連絡ください(目安としては1週 間に10回以上)。

EXPRESSBUILDERについて

「EXPRESSBUILDER」CD-ROMからExpress5800/ftサーバを起動できない場合は、次の点について確認してください。

- □ POSTの実行中に「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをセットし、再起動しましたか?
 - → POSTを実行中に「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをセットし、再起動しないとエラーメッセージが表示されたり、OSが起動したりします。
- □ BIOSのセットアップを間違えていませんか?
 - → Express5800/ftサーバのBIOSセットアップユーティリティでブートデバイスの起動 順序を設定することができます。BIOSセットアップユーティリティでCD-ROMドライブが最初に起動するよう順序を変更してください。

<確認するメニュー:「Boot」>

EXPRESSBUILDER実行中、何らかの障害が発生すると、次のメッセージが表示されます。 エラーコードを記録して保守サービス会社に連絡してください。

メッセージ	原因と処理方法	
本プログラムの動作対象マシンではありません。	EXPRESSBUILDERの対象マシンではありません。 対象マシンで実行してください。	
NvRAMへのアクセスに失敗しました。	不揮発性メモリ(NvRAM)にアクセスできません。	
ハードディスクへの アクセスに失敗しました。	ハードディスクドライブが接続されていないか、 ハードディスクドライブが異常です。ハードディス クドライブが正常に接続されていることを確認して ください。	

この他にもシステム診断を実行したときに障害を検出するとエラーメッセージが表示されます。表示されたメッセージをメモし、保守サービス会社までご連絡ください。

Windowsのセットアップについて

② セットアップの開始時に次のメッセージが表示された

指定された disk が見つかりません。SW インストールを終了しています。

- → システムをインストールするディスクが正しく接続されていないことが考えられます。ハードウェアの取り付け状態や接続状態を確認してください。
- ② CD-ROMからファイルをコピー中に次のメッセージが表示された。

xxxxx : Not Ready xxxxxxxxxxxxxxxxxXZ xxxxx(A), xxxxx(R), xxxxx(F)

- → <R>キーを押してください。<R>キーを押しても何度も表示されるときは、セット アップをはじめからやり直してください。それでも同じ結果が出たときは保守サー ビス会社に連絡して、CD-ROMドライブの点検を依頼してください。
- 間違ったプロダクトID/CDキーを入力してしまった。
 - → 間違ったプロダクトID/CDキーを入力すると再入力を要求されます。正しいキーを 入力してください。
- ネットワークアダプタの詳細設定ができない。
 - → Express5800/ftサーバのセットアップでは、ネットワークアダプタの詳細設定は 行えません。Windows 2000起動後、コントロールパネルから設定してください。
- Windows 2000を正しくインストールできない
 - □ インストール時の注意事項を確認していますか?
 - → 「Step B-1 OSを再インストールするときのセットアップ手順の開始」(3-35ページ) および「Step B-2 OSを再インストールするときのセットアップ手順の前準備」 (3-37ページ) を参照してください。
- セットアップの途中で再起動してしまう
 - → Step A-2またはStep B-3の「起動監視機能の設定を無効にする」(3-23ページ、3-40ページ)を参照し、本装置の起動監視機能の設定を正しいパラメータに設定してください。
- **(?)** ft制御ソフトウェアUPDATE CD-ROMが無い
 - → ft制御ソフトウェアUPDATE CD-ROMは、ft制御ソフトウェアを最新にアップデートするものであり、装置に添付されていない場合もあります(装置出荷時点で「EXPRESSBUILDERJCD-ROMに含まれるソフトウェアが最新の場合には、添付されません)。

なおPP・サポートサービスをご購入のお客様は、最新のft制御ソフトウェアのリリース状況を確認し、最新バージョンのft制御ソフトウェアUPDATE CD-ROMを利用してください。

② <u>セットアップ中、CPUモジュールステータスランプ1、およびPCIモジュールステー</u> タスランプ1が赤色に点灯する

- → モジュールの故障ではありません。セットアップ作業が完了し、各モジュールが 正常に二重化された時点でCPUモジュールステータスランプ1とPCIモジュール ステータスランプ1は消灯し、CPUモジュールステータスランプ2とPCIモジュール ステータスランプ2は緑色に点灯します。各モジュールランプの表示状態の詳細に ついては、ユーザーズガイドの「ランプ」(2-16ページ)を参照してください。
- ② セットアップ中、オペレーティングシステムの選択画面にて「Previous Operating System C:」を選択した
 - → DOSプロンプトまたは黒い画面が表示されて処理が停止します。 この場合、〈Ctrl〉+〈Alt〉+〈Delete〉キーを押すか、電源をOFF/ONしてシステムを再起動して〈ださい。再起動後、インストールが続行されます。
- ② セットアップ後、Windows上の操作はできるが各モジュールまたはPCIボードが二重 化されない(CPUモジュールステータスランプ2またはPCIモジュールステータスラン プ2が緑色に点灯しない)
 - □ セットアップ中、実行中のプログラムのウィンドウを閉じるなどしてインストール を中断させませんでしたか?
 - → セットアップで実行中のプログラムをウィンドウを閉じるなどして終了させた場合はインストールが中断されます。インストールが中断された場合、Windows上の操作は可能となりますが各モジュールまたはPCIボードが正しく二重化されません。この場合、初めから「Step B-1 OSを再インストールするときのセットアップ手順の開始」(3-35ページ)を実施する必要があります。
 - □ ディスクの二重化設定を行いましたか?
 - → ディスクの二重化設定を行っていない場合、PCIモジュールステータスランプ2は 緑色に点灯しません。「Step C-3 ディスクの二重化を設定する」(3-68ページ)を参 照し、ディスクの二重化設定を行ってください。
- 「メモリダンプ(デバッグ情報*)の設定」でデバッグ情報の書き込みに[完全メモリダンプ]を指定することができない
 - → 搭載メモリサイズが2GBを超える場合は[完全メモリダンプ]を指定することはできません(メニューに表示されません)。 その場合は「カーネルメモリダンプ」を指定してください。
- 🥐 ページングファイルの推奨値がわからない
 - → 「Step B-1 OSを再インストールするときのセットアップ手順の開始」(3-35ページ) の「作成するパーティションサイズについて」(3-36ページ)を参照してください。
- 「ワトソン博士の設定」で診断情報(ログ)の保存先にネットワークパスが指定できない
 - → ネットワークパスは指定できません。ローカルコンピュータ上のパスを指定してく ださい。

システムの修復について

- ft制御ソフトウェア(Ver:n.n)UPDATE CD-ROMを使用して「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」を作成することができない
 - □ コマンドを正しく指定していますか?
 - → LANGJPNは引数です。必ず指定してください。引数にLANGJPNを指定しなかった場合、「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」は作成されません。詳細については「「Express5800/ftサーバシリーズft制御ソフトウェア (Ver:n.n)UPDATE CD-ROM」がある場合」(8-68ページ)を参照してください。
- ② 回復コンソール起動方法においてHAL選択画面が表示されなかった
 - □ 回復コンソール起動時、すばや<<F5>+<F6>を押しましたか?
 - → 回復コンソール起動方法において<F5>+<F6>を押してHAL選択画面が表示されなかった場合は、回復コンソールは起動しません。画面下に「Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver...」と表示されたらすばやく
 〈F5>+<F6>を押してください。HAL選択画面が表示されます。HAL選択画面が表示されなかった場合はシステムを再起動し、「修復プロセス」(8-69ページ)を参照して、回復コンソール起動方法を初めからやり直してください。
- [Windows 2000 CD-ROMから回復コンソールを起動]を行ったとき、「Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver...」が表示されず <F5>+<F6>を押す機会が無かった
 - □ 画面上に「Press any key to boot from CD」と表示されている間に任意のキーを押しましたか?
 - → Windows 2000 CD-ROMから回復コンソールを起動する場合、Windows 2000 CD-ROMからの起動が必要になります。画面上に「Press any key to boot from CD」と表示されている間に任意のキーを押してください。メッセージが表示されている間に任意のキーを押さないとCD-ROMから起動することはできません。 CD-ROMから起動されず、「Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver…」が表示されなかった場合はシステムを再起動し、「修復プロセス」 (8-69ページ)を参照して、回復コンソール起動方法を初めからやり直してください。
- ② 回復コンソール起動時、しばらく画面が真っ暗になる
 - → システムにインストールした回復コンソールの起動を行った場合、回復コンソール 起動の画面が表示されるまでしばらくの間、画面が真っ暗になりますが、システム は動作しています。しばらくそのままお待ちください。



② システ<u>ムのアップデート中のシステム再起動において、OSストップエラーとなった</u>

→ システムのアップデート処理中、「Windows -FTの孤立化 フォールトトレラン トボリュームの一部であるディスクにアクセスできません一」のメッセージが表示 され、その後の再起動において、OSストップエラーとなる場合があります。 OSストップエラーが発生した場合には、「システムのアップデート」の手順7の重要 を参照し、システムの起動を行ってください。なお、「Windows -FTの孤立化 フォールトトレラントボリュームの一部であるディスクにアクセスできませんー」 が表示された場合はシステムのアップデートは正常に行われておりますが、ディス クのミラーは外れています。システム起動後に必ずディスクのミラーを確認してく ださい。

② システム<u>のアップデート後、PROSet IIが起動しない</u>

- □ LANの二重化を解除してPROSet「をアンインストールした後、システムを再起動 しましたか?
- → LANの二重化を解除してPROSet IIをアンインストールした後に再起動を行わず、 システムのアップデートを実施した場合、PROSet IIが起動されません。また、 システムの動作が不安定になる場合があります。

システムを再起動せずにシステムのアップデートを実施した場合は、以下の手順で 再度PROSet IIをインストールしてください。

- 1. コマンドプロンプトを起動する。
- 2. コマンドプロンプトから c:\pnpdrvrs\procomp /proset /sを実行する。
- 3. システムを再起動する。
- 4. LANの二重化を設定する。

マスターコントロールメニューについて

② オンラインドキュメントが読めない

- \square HTMLブラウザが正しくインストールされていますか?
 - → オンラインドキュメントは、HTML文書です。あらかじめHTMLブラウザ (Internet Explorer 5.x以降)をご使用のオペレーティングシステムへインストールしておいてください。
- □ HTMLファイルの関連付けは正しいですか?
 - → オンラインドキュメントはCD-ROM上のローカルファイルをアクセスします。 Internet ExplorerとNetscape Communicatorが共存しているとHTML文書の 拡張子(.htm、.html)がブラウザに正しく関連付けられていないことがありま す。次の手順で(Internet Explorer 5.0の場合)関連付けを設定してください。
 - 1. Internet Explorerを起動する。
 - **2.** Internet Explorerのメニューから、[ツール]ー[インターネットオプション] を選択する。
 - 3. [プログラム]タブをクリックし、[Webの設定のリセット]をクリックする。
 - 4. 確認のダイアログボックスが現れるので[はい]をクリックする。
- □ Adobe Acrobat Readerが正しくインストールされていますか?
 - → オンラインドキュメントの文書の一部は、PDFファイル形式で提供されています。あらかじめAdobe Acrobat Reader (Version 4.05以上)をご使用のオペレーティングシステムへインストールしておいてください。なお、Adobe Acrobat Readerは、EXPRESSBUILDERからインストールすることができます。マスターコントロールメニューを起動後、[ソフトウェアのセットアップ]の[Adobe Acrobat Reader]を選択してください(インストール後、Acrobat Readerを起動して使用許諾契約書に同意してからご使用ください)。

🕐 オンラインドキュメントの画像が見にくい

- □ ご使用のディスプレイは、256色以上の表示になっていますか?
 - → ディスプレイの設定が256色未満の場合は、画像が見にくくなります。256色 以上の表示ができる環境で実行してください。

マスターコントロールメニューが表示されない

- □ ご使用のシステムは、Windows NT 4.0以降、またはWindows 95以降ですか?
 - → CD-ROMのAutorun機能は、Windows 2000、およびWindows NT 4.0、 Windows 95以降でサポートされた機能です。それ以前のパージョンでは自動 的に起動しません。ご注意ください。
- □ <Shift>キーを押していませんか?
 - → <Shift>キーを押しながらCD-ROMをセットすると、Autorun機能がキャンセルされます。
- □ システムの状態は問題ありませんか?
 - → システムのレジストリ設定やCD-ROMをセットするタイミングによってはメニューが起動しない場合があります。そのような場合は、CD-ROMの ¥MC¥1ST.EXEをエクスプローラ等から実行してください。

ESMPROについて

ESMPRO/ServerAgentについて

→「ユーティリティのインストールと操作」の6-16ページ以降の説明を参照してくだ さい。

ESMPRO/ServerManagerについて

- → 「ユーティリティのインストールと操作」の6-43ページ以降の説明を参照してください。また、添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROM内のオンラインドキュメント「ESMPRO/ServerManagerインストレーションガイド」でトラブルの回避方法やその他の補足説明が記載されています。参照してください。
- マントアップメインメニューで選択できないメニューがある
 - → OSの種類に合わせて、選択できるメニューが変わります (インストールできないものは、グレー表示になります)。
- **ESMPRO/ServerAgentのセットアップを途中で中止したい**
 - → セットアップの実行中に[キャンセル]をクリックすると、インストールを中止するかどうかをたずねるメッセージが表示されます。メッセージボックスで[中止]をクリックするとインストールを中止できます(メインメニューは表示されたままです)。ただし、途中までセットアップされたファイルの削除は行われません。
- ② <u>ESMPRO/ServerAgentのセットアップ中に「ESMPRO/ServerAgentが既に</u> インストールされています。」のメッセージが表示された
 - → ESMPRO/ServerAgentが既にインストールされている場合は「ESMPRO/ ServerAgentが既にインストールされています。」というダイアログボックスが 表示されます。[更新]をクリックして[次へ]をクリックすると以前のエージェン トを削除し、新たにインストールし直します。
- **ESMPRO/ServerAgentのインストールで、機種選択ダイアログボックスが表示されない**
 - → ESMPRO/ServerAgentのセットアッププログラムが機種判別に成功した場合は、機種を選択するダイアログボックスが表示されずに次に進みます。
- ② DMI2.0 SP(Service Provider)のインストール先ディレクトリを変更したい
 - → ESMPRO/ServerAgentではIntel DMI2.0 SP Ver.2.62を利用しています。 DMI2.0 SPはESMPROのインストール時に選択されたDMI用のインストール先 ディレクトリ(システム環境変数=WIN32DMIPATH)配下に環境を作成します。 すでにDMI2.0 SPがインストールされている場合には、設定されているインストール先を使用するためインストール先ディレクトリを変更することはできません。

② ESMPRO/ServerAgentのアンインストールができない

- → システム起動直後にESMPRO/ServerAgentのアンインストールを行うと、 [サービスの削除中...]のダイアログボックスを表示した状態でセットアッププログラムが止まってしまうことがあります。いったん「アプリケーションの切り換え」などで強制終了してください。その後システムが完全に起動してからアンインストールしてください。
- → エクスプレス通報サービスをご利用の場合、ESMPRO/ServerAgentのアンインストールの前にエクスプレス通報サービスを削除してください。エクスプレス通報サービスの削除方法については「エクスプレス通報サービスインストレーションガイド」を参照してください。

DMI2.0 SP(Service Provider)をアンインストールしたい

- → ESMPRO/ServerAgentのインストールを行うとDMI2.0 SP(Service Provider)のアンインストーラが登録されます。アンインストーラを使用して DMI2.0 SPを削除することができます。ただし、ESMPRO/ServerAgentをアンインストールしてから削除してください。
 - 1. [コントロールパネル]から[アプリケーションの追加と削除]を起動する。
 - 2. [DMI2.0 SP (ESMPRO)]を選択して[追加と削除]をクリックする。

ESMPRO/ServerAgentからのトラップがESMPRO/ServerManagerに正しく 受信されない

→ ESMPRO/ServerManager側の設定で受信するトラップのコミュニティをデフォルトの「public」から変更した場合は、SNMPサービスの設定を変更する必要があります。3章を参照し、ESMPRO/ServerManager側で新しく設定したコミュニティ名と同じものを設定してください。ESMPRO/ServerAgentからのトラップがESMPRO/ServerManagerに正しく受信されるためには、双方のコミュニティ名が一致する必要があります。

② ESMPRO/ServerManagerにアラートが重複して通報される

→ SNMPサービスのトラップ送信先に指定されている相手ESMPRO/ ServerManagerのIPアドレス(またはホスト名)をマネージャ通報(TCP/IP)の設 定で指定した場合、重複していることを警告するメッセージを表示します。 同一のESMPRO/ServerManagerを指定するとアラートが重複して通報されます。

② ESMPRO/ServerManagerからの監視ができない

→ SNMPサービスのトラッププロパティシートのコミュニティ名に「public」以外のコミュニティ名を入力した場合は、3章を参照し、セキュリティプロパティシートの「受け付けるコミュニティ名」にもその値を追加してください。「受け付けるコミュニティ名」の権利を「READ CREATE」または「READ WRITE」以外の権利に設定すると、ESMPRO/ServerManagerからの監視ができなくなります。



ESMPRO/ServerManagerからのSNMPパケットをESMPRO/ServerAgent側で受信できない

→ SNMPサービスのSNMPパケットを受け付けるコミュニティ名をデフォルトの「public」から任意の名前に変更した場合は、[コントロールパネル]から ESMPRO/ServerAgentのコミュニティ変更登録を行う必要があります。 コミュニティの変更登録には[全般]タブの[SNMPコミュニティ]リストボックスを使います。

ESMPRO/ServerManagerからのSNMPパケットをESMPRO/ServerAgent 側で正しく受信できるようにするためにはESMPRO/ServerManager側の設定の送信コミュニティ名とESMPRO/ServerAgent側のSNMPサービスが受け付けるコミュニティ名を同じにしてください。

『 ESMPRO/ServerAgentが正しく動作しない

- → OSのインストールの際にサービスパックを適用してからSNMPサービスを追加 した場合は、再度サービスパックを適用してください。SNMPサービスが正し く動作せず、ESMPRO/ServerAgentが動作しなくなることがあります。
- → ESMPRO/ServerAgentの動作にはSNMPサービスが必須です。ESMPRO/ServerAgentをインストールした後にSNMPサービスを削除してしまった場合は、SNMPサービスをインストール後、ESMPRO/ServerAgentを再インストールしてください。
- → 他社製ソフトウェアの中には、SNMPサービスを使用しているものがあります。このようなソフトウェアがインストールされている状態で、SNMPサービスとESMPRO/ServerAgentをインストールすると、ESMPRO/ServerAgentのサービスが起動できない問題が発生する場合があります。このような場合は、いったんSNMPサービスを削除して、SNMPサービスを再インストールしてください。その後で、ESMPRO/ServerAgentと上記他社製ソフトウェアを再インストールしてください。

? CPU情報で「不明」もしくは不正な情報が表示される

→ データビューアのFTServerツリーの[CPUモジュール]ー[CPU]を選択した場合、一部情報の項目で「不明」もしくは不正な情報が表示されます。CPU情報に関しては、ESMPRO MIBツリーの[システム]ー[CPU]で情報が参照できます。こちらで確認してください。

データビューアのツリーの再構築を促すメッセージが表示される

→ データビューアによりサーバ情報を参照中に、当該システムのCPUモジュールまたはPCIモジュールの構成を動的に変更した場合、データビューアのツリーの再構築を促すメッセージが表示されます。[はい]をクリックするとデータビューアでツリーの再構築を行い、システムの構成変更がデータビューア上に反映されます。[いいえ]をクリックすると、データビューアのツリーの再構築は行われません。その場合、システムの構成変更が反映されないため、データビューアの情報は現在のシステムの情報と異なる可能性があります。

② SCSIアダプタ情報に不正な情報が表示される

→ データビューアおよびWebコンポーネントのデータビューアで[SCS]アダプタ] ー[一般情報]を参照した際、項目「シリアル番号」、「ROMBIOSリビジョン」に不 正な情報が表示される場合があります。「ROMBIOSリビジョン」は、システム 起動時のPOST画面で確認してください。

② SCSIバスの「設定」項目がグレイ表示される

→ データビューアのFTServerツリーの[PCIモジュール]ー[SCSIアダプタ]ー [SCSIバス]を参照する場合、「設定」項目がグレイ表示される場合があります。 SCSIバスのプライマリ状態は、上位モジュールであるPCIモジュールの状態と 同一になりますので、PCIモジュールの状態(プライマリ/セカンダリ)を確認してください。

? SCSIスロット情報が不正な状態で表示される

→ PCIモジュールを取り外した状態で、データビューアおよびWebコンポーネントのデータビューアの[SCSIスロット]ー[一般情報]を参照した際、「ハードウェアLED」の情報が不正な状態で表示される場合があります。SCSIスロットの状態を確認するには、「状態」項目に表示される文字列情報を参照してください。

? モジュールの状態が「故障」と表示される

→ PCIモジュール、SCSIアダプタ、SCSIバス、およびSCSIエンクロージャ配下のモジュールの状態は相互に影響を及ぼします。モジュールの「状態」項目が「故障」に変化した場合などは、他のモジュールの障害が原因の場合も考えられますので、アラート通報などを参考にしながら他のモジュールの状態も確認してください。

? ハードディスクドライブ取り付け後の状態色がさまざまな状態に変化する

→ ミラーを新たに作成する場合、ハードディスクドライブを取り付けた後、 ミラーの作成が完了するまでの間、ハードディスクドライブの状態およびその 上位コンポーネントであるSCSIエンクロージャの状態はさまざまな状態に変化 します。その過程で、状態色が異常色に変化することもありますが、ミラーの 作成に成功すると正常色になります。

ファイルシステムの監視間隔、空き容量監視のしきい値の変更が反映されない

→ ESMPRO/ServerAgentのファイルシステム監視機能による監視間隔変更、 空き容量監視のしきい値変更などの設定変更は、変更してもすぐには反映され ません。設定変更を実施した後、監視サービスの次の監視間隔で変更した設定 が有効になります。

② 回線障害や回線高負荷が通報される

→ LAN監視機能では一定時間内の送受信パケット数とパケットエラー数により回線の状態を判断するため、一時的な回線高負荷状態の場合にも回線障害や回線高負荷を通報することがあります。すぐに状態回復が通報される場合は一時的な回線高負荷が発生したと考えられますので、特に問題はありません。

② LAN監視のしきい値が反映されない

→ Express5800/ftサーバでは、ネットワークのハードウェア障害はドライバレベルで検出するので ESMPRO/ServerAgentでは回線障害を監視しません。そのため、コントロールパネルの[ESMPRO ServerAgentのプロパティ]の[LAN]タブの「回線障害発生の割合」の設定値は使用されません。

ESMPRO/ServerManagerからのリモートシャットダウン機能やしきい値の変更機能を使用できない

→ OSの種類やバージョンによっては、SNMPサービスのセキュリティ機能である コミュニティが設定されていなかったり、権利の初期設定が異なったりしま す。ESMPRO/ServerManagerからのリモートシャットダウン機能やしきい値 の変更機能を使用するためには、コミュニティを設定し、その権利を「読み取 り、作成」(「READ CREATE」)または「読み取り、書き込み」(「READ WRITE」) に設定してください。

? スリープ状態のシステムを監視できない

→ ESMPRO/ServerAgentマシンがスリープ状態(システムスタンバイ、システム 休止状態)の場合、ESMPRO/ServerManagerからスリープ中のESMPRO/ServerAgentマシンを監視することはできません。ESMPRO/ServerManager からサーバダウン監視を行っている場合に該当するESMPRO/ServerAgent マシンがスリープ状態になると「サーバアクセス不能」の通報が上がり、サーバアイコンの状態色が灰色になり、ESMPRO/ServerAgentマシンがダウンしたのかスリープ状態なのか区別することができません。監視対象のシステムをスリープ状態になるような設定を行って運用される場合は注意してください。

PESMPRO/ServerManagerで監視できない項目がある

→ バージョン3.8以前のESMPRO/ServerManagerで監視する場合は、監視できない項目があります。ESMPRO/ServerManager Ver.4.0は、装置添付のCD-ROMに登録されています。そちらを利用していただくようお願いします。

P ESRASユーティリティで各種ログを参照できない

→ ESRASユーティリティは、ESMPRO/ServerAgentがインストールされた Express5800シリーズにおいて動作する各種ログの参照、印刷、ファイルへの 出力および初期化を行うソフトウェアです。ESMPRO/ServerManager Ver.3.8以前のESRASユーティリティを使用する場合、各種ログを参照できな い装置があります。必ずESMPRO/ServerManager Ver.4.0以降のESRAS ユーティリティを使用してください。装置添付のCD-ROMには、ESMPRO/ServerManager Ver.4.0が登録されています。Ver.4.0に含まれるESRASユーティリティを使用してください。



プリンタ情報の利用可能時間と終了時刻が不正に表示される

- → 新しくプリンタを接続し、ドライバのインストールやコンフィグレーションを 行った時に、プリントマネージャから利用可能時間/終了時刻の設定を行わな かった場合、プリントマネージャで表示される利用可能時間/終了時刻は [00:00]ですが、マネージャで表示される利用可能時間/終了時刻は[9:00]とな ります。これを正しく表示するようにするためにはプリントマネージャでプリ ンタの詳細を設定してください。設定方法は以下の通りです。
 - 1. プリントマネージャを起動し、設定したいプリンタのプリンタ情報画面を 開く(「プリンタ]→「プリンタ情報」)。
 - 2. [詳細]でプリンタ詳細画面を開く。
 - 3. 利用可能時間/終了時刻を設定し、プリンタ詳細画面、プリンタ情報画面で それぞれ[OK]をクリックして終了する。

以上でマネージャからも正しい情報が表示されるようになります。



監視イベントが通報されない

- → アラート通報機能はシステムのイベントログに登録されたイベント情報を元に 通報を行っています。そのためイベントビューアのイベントログの設定にて イベントログの処理を[必要に応じてイベントを上書きする]に設定してくださ い。それ以外の設定では通報がされません。
- → アラート通報機能の設定ツール(アラートマネージャ)の監視イベントツリーに 登録されたイベントは、Alert Manager Main Serviceが起動していないと マネージャなどへ通報されません。また上記サービスが起動している場合で も、各通報手段の通報有効/無効フラグが無効になっていると通報されませ ん。通報有効/無効フラグは、アラートマネージャの「設定」メニューから「通報 基本設定]を選択し、[通報手段の設定]プロパティで設定します。同様に、シス テム起動時にEventlogサービスが起動以前に発生したイベントについては通報 できません。
- → アラート通報機能の設定ツール(アラートマネージャ)の[通報基本設定]ー[その 他の設定]において、シャットダウン開始までの時間を設定できます。初期値は 20秒になっています。この値を初期値より短くした場合にシャットダウン時の 通報が行われない場合があります。
- → 監視対象イベントの通報時に通報障害が発生した場合、エラーメッセージがイ ベントログに登録されます。この通報時に発生するエラーメッセージを監視対 象イベントとして新規登録してしまうと、通報時のエラーを再度通報してしま うことになり、障害復旧時に大量の通報が行われてシステムの負荷が高くな り、性能が低下することになります。特に下記アラート通報機能のサービスが 出力するイベントは監視対象としないでください。
 - Alert Manager ALIVE(S) Service
 - Alert Manager Main Service
 - Alert Manager Socket(S) Service

? I/Oデバイス画面プリンタ情報のネットワーク共有名が正しく表示されない

→ プリントマネージャの[プリンタの作成]および[プリンタ情報]において、 [ネットワーク上で共有]の設定を行い、[共有名]の設定で2バイト文字を使用した場合、ESM/ServerManager Ver.2.1以前のマネージャを使用されている場合は、データビューアのI/Oデバイス画面プリンタ情報のネットワーク共有名が正しく表示されないことがあります。

② 温度/電圧/ファン監視のしきい値を変更したい

→ ESMPRO/ServerAgentからは温度/電圧/ファンのしきい値の表示/変更はできません。ただし、機種によってはESMPRO/ServerManagerのデータビューアでしきい値の表示のみできるものがあります。ESMPRO/ServerAgentはそれぞれの機種で設定された最適なしきい値により監視を行っています。

② ESMPRO/ServerAgentを使用中にディスクに関する作業をしたい

- → ESMPRO/ServerAgentを使用中にディスク(ハードディスクドライブやMOなど)に対する以下のような作業はできません。
 - ディスクアドミニストレータなどでのパーティションのフォーマットや削除
 - MO、Zip、PDなどのリムーバブルディスクのソフトウェアからのメディア の取り出し要求

これらの作業は次の手順で行ってください。

- 1. [コントロールパネル]の[サービス]を開く。
- 2. 「ESMCommonService」という名前のサービスを選択後、[停止]をクリックする。
- **3.** [ESMCommonService]の停止を確認後、[コントロールパネル]の[サービス]を閉じる。
- 4. ディスク関連の作業を行う。
- **5.** 再び[コントロールパネル]の[サービス]を開き、「ESMCommonService」を 選択後、「開始]をクリックする。
- **6.** 「ESMCommonService」の開始を確認後、[コントロールパネル]の[サービス] および[コントロールパネル] を閉じる。

アラートの詳細情報が「不明」と表示される

→ アラートビューアで表示されるアラートの詳細情報は、アラートによって一部 の情報が「不明」と表示されるものがあります。

ソフトウェアALIVE、ページャオンラインの表示情報が「不明」と表示される

→ システム環境情報画面のRAS情報の表示画面でソフトウェアALIVE、ページャオンラインの表示は、ソフトウェアALIVE、ページャオンラインの有効・無効にかかわらず常に「不明」と表示されます。

運動 更新インストールの際、更新前のしきい値などの設定を引き継ぎたい

→ ESMPRO/ServerAgent Ver.4.0の更新インストールでは、更新前のしきい値 などの設定が自動的に引き継がれます。



② 温度/電圧/ファンセンサの表示が不正である

- → 機種によっては、状態や現在値、回転数、しきい値などの情報を持たない温度/ 電圧/ファンセンサが存在します。そのため、ESMPRO/ServerManagerで 該当センサを参照した場合に、以下のように表示されることがありますので注 意してください。
 - データビューアで、状態が「不明」となる(灰色表示される)。
 - データビューアで、現在値や回転数が「不明」と表示される。
 - Webコンポーネントのデータビューアで、状態が灰色表示される。
 - Webコンポーネントのデータビューアで、現在値や回転数に何も表示され ない。

上記のように表示されていても、監視は行っていますので問題ありません。



Microsoft SQLServer6.5との混在時のCPU負荷率が増加する

→ 以下の状況でお使いの場合、ESMPRO/ServerAgentのサービスのCPU負荷が 上昇(+10%以上)する場合があります。

<条件>

- 同一マシンにMicrosoft SQLServer6.5とESMPRO/ServerAgentがインス トールされていて、サービスが起動している。
- Microsoft SQLServer6.5のオプション[パフォーマンスモニタ統合]の チェックがオンになっている。

<確認方法>

Windows 2000/Windows NTのパフォーマンスモニタを使用して、 MicrosoftSQLServer6.5のオプションで「パフォーマンスモニタ統合」のチェッ クをオンした場合とオフした場合とで以下の値を比較してください。

オブジェクト: Process

カウンタ: % Processor Time

インスタンス: ESMCMN

チェックを変更した後には必ずシステムを再起動してください。再起動しない と、パフォーマンスモニタでサービスの正しい負荷率は取得できません。

<対処方法>

「確認方法」で取得したCPU負荷率がSQLServerオプションのチェックのオン/ オフで大きく違う場合はチェックをオンにすることによるCPU負荷率の増加と 考えられます。これは、SQLServerオプションがオンに設定されていることで OSから取得するパフォーマンスデータの項目が増加し、それに伴いOSから パフォーマンスデータを取得するサービス内のパフォーマンスデータ解析処理 に時間を必要とするために発生します。もし、SQLServerのパフォーマンス データを監視する必要が無いのであれば、不必要なパフォーマンスデータを 取得することによるCPU負荷の増加を避けるためにSQLServerオプションを オフにするようにしてください。

? CPU/PCIモジュールの温度/電圧異常が発生した

→ CPU/PCIモジュールにおいて温度/電圧の異常が発生した場合、CPU/PCI モジュールの状態により、以下のように動作が異なります。各モジュールの 状態はftサーバユーティリティまたはESMPRO/ServerManagerのデータ ビューアによって確認できます。

状態	動作	
Duplex	異常が発生したCPU/PCIモジュールの停止	
Duplex, Empty以外	システムのシャットダウン	

- 状態がEmptyの場合は、モジュールが実装されていないためセンサの監視は 行われません。
- PCIモジュールにディスクが実装される装置において、ディスクのミラーリング中は、両方のPCIモジュールの状態はSimplexとなります。ミラーリング中に温度/電圧の異常が発生した場合は、システムのシャットダウンが行われます。

② CPU情報の外部クロックが「不明」と表示される

→ データビューアのシステムツリーのCPU情報の外部クロックは「不明」と表示されます。

データビューアの[Ft Server] ッリーの表示が不正である

→ システム起動直後や、CPUモジュール、PCIモジュールの起動/停止後などに、データビューアの起動、またはツリーの再構築を行った場合、データビューアの[Ft Server]ツリー側が正常に表示されない場合があります。その場合は約5分待ってから、再度、データビューアの起動を行ってください。

? フロッピーディスク情報の表示が不正である

→ プライマリ側のPCIモジュールを抜き差しすると、データビューアの[I/Oデバイス]のフロッピーディスクドライブの名前がOSで認識しているドライブ名と異なる場合があります。

(例:データビューアの表示:"A:"、OSの認識しているドライブ名:"B:")フロッピーディスクのドライブ名を確認する際は、「エクスプローラ」等で確認してください。

→ システム動作中にUSB接続のフロッピーディスクドライブの追加、削除を行った場合、データビューアの[I/Oデバイス]配下のドライブ情報に反映されるのは次回システム起動時になります。

Oracle製品とESMPRO/ServerAgentが共存している環境で、ESMPRO/ServerAgentが正しく動作しない

→ Oracle製品をインストールすると、SNMP Serviceのスタートアップが「手動」 に変更される場合があります。この場合は、設定を「自動」に戻した上で、 Oracle製品の説明書に従って正しい設定を行ってください。不明点等は『NEC オラクルレスポンスセンター』へお問い合わせください。



「過去のイベントを検知しました」というイベントが登録される

→ MSCSを使用した場合、以下のイベントが登録され、ESMPRO/ ServerManagerに通報される場合があります。

ソース: AlertManagerMainService

ID : 802

内容: Systemログ監視中に過去のイベントを検知しました。以下の

原因が考えられます。

- システム時刻が変更された。

- シャットダウンが正常に行われなかった。

- イベントログファイルが壊れている。

MSCSでは、クラスタ構成にしているコンピュータのイベントがすべて見えるという機能がありますが、日付順にイベントがイベントログに格納されないことがあります(片方をシャットダウン、または、起動した時など)。

ESMPRO/ServerAgentでは、イベントが日付順になっているかをチェックしているため、日付順でないイベントを発見すると「過去のイベントを検出した」ということで、上記イベントを登録します。MSCSの機能が原因で、このイベントが登録された場合でも、イベントログ監視機能は継続していますので、日付順に並んでいるイベントに対しては正しく機能します。

② 二重化システム管理をしたい

→ 二重化システム管理を行う場合は、運用/待機両系別々にローカルディスクに インストールします。ESMPRO/ServerAgentのインストールは2台のサーバ にインストールすること以外は通常のインストールと同じです。

② シリアルポートの使用について

→ シリアルポートがサポートされている機種の場合、以下の点に注意願います。 ESMPRO/ServerAgentは、シリアルポートを使用する機能が複数あります。 これらの機能を使う場合、ポートが不足する可能性があります。それぞれの 機能で使用できるシリアルポートは以下のとおりです。

UPS : COM1~10 APCU : COM1~2 ALIVE通報 : COM1~9 ALIVE保守* : COM1~9 ページャ通報 : COM1~9

* ALIVE保守はリモートアクセスサービス(Remote Access Service)を利用します。

マネージャ通報(TCP/IP Out-of-Band)でリモートアクセスサービスを利用する場合に使用できるシリアルポートは以下のとおりです。

マネージャ通報(TCP/IP Out-of-Band): COM1~10

このうち、シリアルポートを共有できるのは、以下の組み合わせだけです。

● ALIVE通報+ALIVE保守+ページャ通報

ALIVE通報時、ALIVE保守用のリモートアクセスサービスが停止させられます。ALIVE通報を終了後、リモートアクセスサービスを開始します。ALIVE保守が長時間シリアルポートを使っているとページャ通報ができないことがあります(ページャ通報時はRASサービスは停止させられません)。

- ALIVE通報+ページャ通報 どちらか一方の機能で回線を使用しているときはもう一方の機能は使えません。
- ◆ ALIVE通報+ALIVE保守ALIVE通報時、ALIVE保守用のリモートアクセスサービスが停止させられます。
- ALIVE保守 + ユーザ利用リモートアクセスサービス どちらか一方の機能で回線を使用しているときはもう一方の機能は使えません。
 - リモートアクセスサービスを使用するマネージャ通報(TCP/IP Out-of-Band)は、他のシリアルポートと共有すると障害情報が通知できない場合があります。共用は避けてください。また、ユーザー業務やALIVE保守とALIVE通報でポートを共用した場合でもリモートアクセスサービスが停止し、障害情報が通知できない場合があります。
 - ユーザーがリモートアクセスサービスを使用する場合は、ALIVE通報/保守用のリモートアクセスサービスのシリアルポートとの共有は避けてください。共有した場合、ユーザーがリモートアクセスサービス利用中でも、ALIVE通報時に強制的に切断し、通報を行います。

次表にシリアルポートとデバイス(または機能)の組み合わせと必要となるモデムの数について示します。マネージャのリモート監視については 記載していません。

- COM3以上を使う場合は多回線ボードが必要です。

COM1	COM2	СОМЗ	COM4	モデム数
APCU APCU APCU APCU APCU	UPS UPS UPS UPS UPS	ALIVE,PG ALIVE PG ALIVE,PG,RAS(M) ALIVE,RAS(M)	RAS(M,U) RAS(M,U) RAS(U)	2 2 2 1
APCU APCU UPS UPS UPS	UPS UPS ALIVE,PG ALIVE PG	PG RAS(U) RAS(M,U) RAS(M,U) RAS(U)		1 1 2 2 2
APCU APCU APCU UPS UPS	ALIVE,PG ALIVE PG ALIVE,PG,RAS(M) ALIVE,RAS(M)	RAS(M,U) RAS(M,U) RAS(U)		2 2 2 1 1
UPS UPS APCU APCU APCU	PG RAS(U) ALIVE,PG,RAS(M) ALIVE,RAS(M) PG			1 1 1 1
APCU APCU ALIVE,PG ALIVE PG	RAS(U) UPS RAS(M,U) RAS(M,U) RAS(U)			1 1 2 2 2
APCU UPS ALIVE,PG,RAS(M) PG RAS(U)				1 1 1 1
ALIVE,RAS(M)				1

? テープ装置の障害監視を行いたい

→ ESMPRO/ServerAgentでは、テープ装置の障害監視は行いません。監視を 行う場合は、バックアップソフトウェアや、テープ監視アプリケーションをご 利用ください。ESMPRO/ServerAgentのイベント監視機能を使用することに より、バックアップソフトウェアまたはアプリケーションが登録するイベント ログを監視することが可能です。

② CLUSTERPRO使用システムでファイルシステム監視が引き継げない

→ 弊社のCLUSTERPROによるクラスタ環境でESMPRO/ServerAgentを使用する場合、次のような制限事項があります。

運用系サーバで設定した空き容量監視機能のしきい値、監視の有効/無効は、フェールオーバーが発生した場合、待機系サーバへ引き継がれません。必ず、 待機系サーバでしきい値、監視の有効/無効を設定し直してください。

② 筐体カバー監視のアラートが通報されない

→ 筐体カバー監視をサポートしている機種でも、初期設定では筐体カバーの開閉に伴うアラート通報は行われません。アラート通報機能の設定ツール(アラートマネージャ)で設定を変更することにより、筐体カバーの開閉のアラート通報を行うことができます。ただし上記設定に関係なく、ESMPRO/ServerManagerの統合ビューアのサーバ状態色やデータビューアには筐体カバーの状態が反映されます。

② シャットダウン監視をする

→ シャットダウン監視を行う場合、すべてのシャットダウン処理が監視対象となります。OSの再起動や電源OFFを伴わないようなシャットダウンを使用するアプリケーションがある場合は、タイムアウト時間を長めに設定するか、または監視をOFFにしてください。

? イーサネットボードの状態が異常と表示される

→ 使用しない(ケーブルを接続しない)イーサネットアダプタについては、コントロールパネルの[ネットワーク接続]などで無効に設定してください。なお、無効にするイーサネットアダプタでLANの二重化(AFT機能)の設定を行っている場合は、LANの二重化を解除してから無効の設定を行ってください。無効の設定を行っておらず、イーサネットアダプタにケーブルを接続していない場合、ESMPRO/ServerAgentではそのポートを故障(媒体なし)と判断し、データビューアの[FtServer]ー[PCIモジュール]ー[イーサネットボード]の状態色は赤(異常)、また統合ビューアのサーバの状態色も赤(異常)となります。

障害情報の採取

万一障害が起きた場合、次の方法でさまざまな障害発生時の情報を採取することができます。

- 以降で説明する障害情報の採取については、保守サービス会社の保守員から情報採取の 依頼があったときのみ採取してください。
- 障害発生後に再起動されたとき、仮想メモリが不足していることを示すメッセージが表示されることがありますが、そのままシステムを起動してください。途中でリセットし、もう一度起動すると、障害情報が正しく採取できません。

イベントログの採取


Express5800/ftサーバに起きたさまざまな事象(イベント)のログを採取します。

STOPエラーやシステムエラー、ストールが起きている場合はいったん再起動してから作業を始めます。

- 1. コントロールパネルから「管理ツール」-「イベントビューア」をクリックする。
- 2. 採取するログの種類を選択する。

[アプリケーションログ]には起動していたアプリケーションに関連するイベントが記録されています。[セキュリティログ]にはセキュリティに関連するイベントが記録されています。[システムログ]にはWindows 2000のシステム構成要素で発生したイベントが記録されています。

- **3.** [操作]メニューの[ログファイルの名前を付けて保存]コマンドをクリックする。
- **4.** [ファイル名] ボックスに保存するアーカイプログファイルの名前を入力する。
- **5.** [ファイルの種類]リストボックスで保存するログファイルの形式を選択し、[OK]をクリックする。



構成情報の採取


Express5800/ftサーバのハードウェア構成や内部設定情報などを採取します。 情報の採取には「診断プログラム」を使用します。

STOPエラーやシステムエラー、ストールが起きている場合はいったん再起動してから 作業を始めます。

- スタートメニューの[設定]をポイントし、[コントロールパネル]をクリックする。
 [コントロールパネル]ダイアログボックスが表示されます。
- 2. [管理ツール] アイコンをダブルクリックし、[コンピュータの管理] アイコンをダブルクリックする。

[コンピュータの管理]ダイアログボックスが表示されます。

- 3. [システムツール]ー[システム情報]をクリックする。
- **4.** [操作]メニューの[システム情報ファイル として保存]コマンドをクリックする。
- **5.** [ファイル名]ボックスに保存するファイルの名前を入力する。
- 6. [保存]をクリックする。



ワトソン博士の診断情報の採取

ワトソン博士を使って、アプリケーションエラーに関連する診断情報を採取します。 診断情報の保存先は任意で設定できます。

詳しくはスタートメニューの[ファイル名を指定して実行]で「drwtsn32.exe」で起動する [Windows 2000 ワトソン博士]ダイアログボックスにある[ヘルプ]を参照してください。

メモリダンプの採取

障害が起きたときのメモリの内容をダンプし、採取します。ダンプをDATに保存した場合は、保存に利用したソフトウェアの名称(例:NTBackup)をラベルに記載しておいてください。診断情報の保存先は任意に設定できます。詳しくは「メモリダンプ(デバッグ情報)の設定(3-77ページ)」を参照してください。

- 保守サービス会社の保守員と相談した上で採取してください。正常に動作しているとき に操作するとシステムの運用に支障をきたすおそれがあります。
- 障害の発生後に再起動したときに仮想メモリが不足していることを示すメッセージが表示される場合がありますが、そのまま起動してください。途中でリセットして起動し直すと、データを正しくダンプできない場合があります。

採取のための準備

DUMPスイッチを押してダンプを実行した後にExpress5800/ftサーバをリセットできなくなる場合があります。この場合、強制シャットダウン(5-38ページ参照)でExpress5800/ft サーバを強制的にリセットしなければならなくなりますが、BIOSセットアップユーティリティ「SETUP」の「Security」メニューの「Power Switch Mask」を「Masked」に設定しておくと、POWERスイッチの機能が無効になるため、強制シャットダウンができなくなります。万一の場合、強制シャットダウンでExpress5800/ftサーバをリセットできるように次の手順に従ってExpress5800/ftサーバの設定を変更しておいてください。


- Express5800/ftサーバの電源をONにして、BIOSセットアップユーティリティ「SETUP」を起動する(5-2ページ参照)。
- 2. 「Security」メニューの「Power Switch Mask」を「UnMasked」に設定する。
- 3. 設定内容を保存して、SETUPを終了する。

メモリダンプの採取

障害が発生し、メモリダンプを採取したいときにDUMPスイッチを押してください。スイッチを押すときには金属製のピン(太めのゼムクリップを引き伸ばして代用可)をスイッチ穴に差し込んでスイッチを押します。

スイッチを押すと、メモリダンプは設定されている保存先に保存されます(CPUがストールした場合などではメモリダンプを採取できない場合があります)。

つま楊枝やプラスチックなど折れやすい ものを使用しないでください。



IPMI情報のバックアップ

IPMI情報を採取します。情報を採取するためには、ESMPRO/ServerAgentがインストールされていなければなりません。

1. スタートメニューから[プログラム]ー[ESMPRO ServerAgent]ー[ESRASユーティリティ]を選ぶ。


[ESRASユーティリティ]ウィンドウが表示されます。

2. ツリービューより[最新情報]を選択して、ローカルコンピュータの情報を取得する。


データが表示されれば取得ができたことになります。



3. [ファイル]メニューから[現在のIPMI情報をバックアップする]をクリックする。



- **4.** バックアップ対象のコンピュータ名を確認する。
- 退避するバックアップファイル名と保存する場所を指定して[バックアップ]をクリックする。



システムの修復

システムの修復には以下の2つの方法があります。

修復プロセス: OSを再起動させるために必要なファイルが破損した場合に修復する方法です。

回復コンソール: 何らかの原因でシステムを稼働できなくなった場合は、回復コンソールを使用して

システムの修復を行います。ただし、この方法は詳しい知識のあるユーザや管理者

以外にはお勧めできません。

OSを動作させるために必要なファイルが破損した場合は、「修復プロセス」を使ってシステムを修復してください。



- システムの修復後には8-76ページの「システムのアップデート」を参照して必ず、各種ドライバをアップデートしてください。
- ハードディスクドライブが認識できない場合は、システムの修復はできません。

準備

ここで説明する「システムの修復」では「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」と呼ばれるサポートディスクが必要です。

システムの修復を始める前に「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」を用意してください。

Express5800/ftサーバを利用して作成する場合 (EXPRESSBUILDERによりExpress5800/ftサーバを 起動して作成する場合)

以下の手順で、「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」を作成してください。なお、「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」の作成を完了するためには、Windowsが動作するシステムが必要となります。

- 1. 3.5インチフロッピーディスクを1枚用意する。
- 2. 周辺装置、Express5800/ftサーバの順に電源をONにする。
- 3. 起動監視機能の設定を無効にする。

「Advanced」—「Monitoring Configuration」の「Boot Monitoring」の設定を「Disabled」に設定してください。詳細についてはStep A-2またはStep B-3の「起動監視機能の設定を無効にする」(3-23ページまたは3-40ページ)を参照してください。

- Express5800/ftサーバのCD-ROMドライブに添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをセットする。
- 5. CD-ROMをセットしたら、リセットする(<Ctrl>+<Alt>+<Delete>キーを押す)か、電源をON/OFFしてExpress5800/ftサーバを再起動する。
 - CD-ROMからシステムが立ち上がり、EXPRESSBUILDERが起動します。

- 6. [ツールメニュー]から[サポートディスクの作成]を選択する。
- 7. [サポートディスクの作成]メニューから[Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER] を選択する。
- 8. 画面の指示に従ってフロッピーディスクをセットし、処理を進める。
- 9. 以下のメッセージが表示されたら、「継続」を押して、処理を進める。

Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDERの作成を 完了させるためには、本処理終了後にWindowsシステム において、以下の操作を行う必要があります。 詳細はユーザーズガイドを確認してください。

操作:

Windowsシステムにおいて、CD-ROM装置にWindows 2000 のCD-ROMをセットした後、コマンドプロンプトにおいて 以下のコマンドを実行します。 <CD-ROMドライブ名>:

CD ¥ 1386

EXPAND.EXE -r USBSTOR.SY <FD装置ドライブ名>:¥

継続

- 10. 処理が完了したら、Windowsが動作しているシステムにおいて、以降の操作を行う。
- 11. FD装置に手順8で作成したフロッピーディスクをセットする。
- 12. CD-ROM装置にWindows 2000 Advanced Server CD-ROMをセットする。
- 13. コマンドプロンプトを起動し、以下のコマンドを実行する。

<CD-ROMドライブ名>:

CD ¥1386

EXPAND.EXE-r USBSTOR.SY_<FD装置ドライブ名>:¥

一〇重要

修復プロセスおよび回復コンソールを使用したシステムの修復を行わずにシステムの運用を行 う場合は、起動監視機能の設定を「有効」にしてください。「Advanced」-「Monitoring Configuration」の「Boot Monitoring」の設定を「Enabled」に設定してください。詳細につい ては「Step C-8 起動監視機能の設定を有効にする」(3-76ページ)を参照してください。

以上で「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」が作成されます。 作成した「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER はライトプロテクトを 行い、ラベルを貼って大切に保管してください。

Windows Server 2003、Windows XP、Windows 2000、Windows NT4.0、またはWindows 95/98/Meで動作するコンピュータを利用して作成する場合

以下の手順でも「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」を作成することができます。

- 1. 3.5インチフロッピーディスクを1枚用意する。
- 2. 添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをWindows Server 2003、Windows XP、Windows 2000、Windows NT 4.0、Windows 95/98/Meで動作するコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。
- 3. [ソフトウェアのセットアップ]から「OEMディスクの作成」を選択する。
- 4. 画面の指示に従ってフロッピーディスクをセットし、処理を進める。
- 5. 以下のメッセージが表示されたら、何かキーを押して、処理を完了させる。

Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDERの作成を完了させるためには、本処理終了後にコマンドプロンプトにおいて、以下の操作を行う必要があります。

詳細はユーザーズガイドを確認してください。

操作:

CD-ROM装置にWindows 2000のCD-ROMをセットした後、以下のコマンドを実行します。 <CD-ROMドライブ名>: CD ¥I386

EXPAND.EXE -r USBSTOR.SY_ <FD装置ドライブ名>:¥

- 6. CD-ROM装置にWindows 2000 Advanced Server CD-ROMをセットする。
- 7. コマンドプロンプトを起動し、以下のコマンドを実行する。

<CD-ROMドライブ名>:

CD ¥1386

EXPAND.EXE-r USBSTOR.SY_<FD装置ドライブ名>:¥

以上で「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」が作成されます。 作成した「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」はライトプロテクトを行い、 ラベルを貼って大切に保管してください。

「Express5800/ftサーバシリーズft制御ソフトウェア (Ver:n.n) UPDATE CD-ROM」がある場合

以下の手順により、「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」を作成してください。

- 1. 3.5インチフロッピーディスクを1枚用意する。
- 2. 添付の「EXPRESSBUILDER」CD-ROMをWindows Server 2003、Windows XP、Windows 2000、Windows NT 4.0、Windows 95/98/Meで動作するコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。
- **3.** タスクバーの[スタート] から「ファイル名を指定して実行」を選択して以下を実行する。 CD-ROMドライブ:¥WINNT¥BIN¥MAKEFD¥W2K¥MAKEOEM.BAT LANGJPN

■LANGJPNは引数です。必ず指定してください。

- 4. 画面の指示に従ってフロッピーディスクをセットし、処理を進める。
- 5. 以下のメッセージが表示されたら、何かキーを押して、処理を完了させる。

Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDERの作成を完了させるためには、本処理終了後にコマンドプロンプトにおいて、以下の操作を行う必要があります。

詳細はユーザーズガイドを確認してください。

操作:

CD-ROM装置にWindows 2000のCD-ROMをセットした後、以下のコマンドを実行します。 <CD-ROMドライブ名>: CD ¥1386 EXPAND.EXE -r USBSTOR.SY <FD装置ドライブ名>:¥

- 6. CD-ROM装置にWindows 2000 Advanced Server CD-ROMをセットする。
- 7. コマンドプロンプトを起動し、以下のコマンドを実行する。

<CD-ROMドライブ名>: CD ¥1386

EXPAND.EXE-r USBSTOR.SY_<FD装置ドライブ名>:¥

以上で「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」が作成されます。 作成した「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」はライトプロテクトを行い、 ラベルを貼って大切に保管してください。

修復プロセス

次の手順に従ってシステム修復ディスクではなく、ディスクの中の情報を使って修復してください。

システムを修復するには「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」と呼ばれるサポートディスクが必要です。システムの修復を始める前に「準備」(8-65ページ)を参照し、「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」を用意してください。

1. 起動監視機能の設定を無効にする。

「Advanced」—「Monitoring Configuration」の「Boot Monitoring」の設定を「Disabled」に設定してください。詳細については、Step A-2またはStep B-3の「起動監視機能の設定を無効にする」(3-23ページまたは3-40ページ)を参照してください。

- 2. システムの電源をONにする。
- 3. Express5800/ftサーバのCD-ROMドライブにWindows 2000 CD-ROMをセットする。
- **4.** Windows 2000 CD-ROMをCD-ROMドライブにセットしたら、リセットする (<Ctrl>+<Alt>+<Delete>キーを押す)か、電源をOFF/ONしてExpress5800/ftサーバを再起動する。
- 5. 画面上に次のメッセージが表示されたら、任意のキーを押してCD-ROMから起動する。

Press any key to boot from CD...

メッセージが表示されている間に任意のキーを押さないとハードディスクドライブから起動します。修復プロセスは起動できません。

6. 画面下に次のメッセージが表示されたら、すばやく<F5>+<F6>キーを押す。

Press F6 if you neet to install a third pathi SCSI or RAID driver...

<F5>+<F6>キーを押さないと修復プロセス、および回復コンソールは起動しません。次の手順7のHAL選択画面が表示されなかった場合は、システムを再起動してWindows 2000 Advanced Server CD-ROMの起動からやり直してください。

- 7. HALを選択する画面が表示されるので、以下を実行する。
 - (a) 「Other」(既定値)を選択し、[Enter]キーを押下する。

Setup could not determine the type of computer you have, or you have chosen to manually specify the computer type.

Select the computer type from the following list, or select "Other" If you have a device support disk provided by your computer manufacturer.

To scroll through the menu items press up arrow or down arrow.

- Standard PC
 - Standard PC with C-Step i486



(b) [Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER]をフロッピーディスクドライブにセットし、[Enter]キーを押下する。

Please insert the disk labeled

Manufacture-supplied hardware support disk
into Drive A:

- * Press ENTER when ready.
- (c) フロッピーディスク内にあるHALを指定し、[Enter]キーを押下する。

You have chosen to configure a computer for use with Windows 2000, using a device support disk provided by the computer's manufacturer.

Select the computer type from the following list, or press ESC to return to the previous screen.

To scroll through the menu items press up arrow or down arrow.

Stratus Fault-Tolerant IA32

- 8. SCSIドライバを選択する画面が表示されるので、以下の手順を実行する。
 - (a) [S] キーを押下する。

Setup could not determine the type of one or more mass storage devices installed in your system, or you have chosen to manually specify an adapter. Currently, Setup will load support for the following mass storage devices(s):

<none>

- * To specify additional SCSI adapters, CD-ROM drives, or special disk controllers for use with Windows 2000, including those for which you have a device support disks from a mass storage device manufacturer, press S.
- * If you do not have any device support disks from a mass storage device manufacturer, or do not want to specify additional mass storage devices for use with Windows 2000, press ENTER.
- (b) 「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」をフロッピーディスクドライブにセットし、「Enter]キーを押下する。

Please insert the disk labeled Manufacture-supplied hardware support disk into Drive A:

* Press ENTER when ready.

(c) フロッピーディスク内にあるすべてのSCSIドライバを指定し、[Enter]キーを押下する。

You have chosen to configure SCSI Adapter for use with Windows 2000, using a device support disk provided by the computer's manufacturer.

Select the SCSI Adapter you want from the following list, or press ESC to return to the previous screen.

- Stratus Virtual Disk Driver
- Stratus QL12160-based Hardened SCSI HBA
- NEC USB FDD UF000x

〒〇重要

● 「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」には複数のSCSIドライバがあります。手順8-(a)~(c)を繰り返し、表示されているフロッピーディスクを内のすべてのSCSIドライバを選択してください。

Setup will load support for the following mass storage devices(s): Stratus Virtual Disk Driver Stratus QL12160-based Hardened SCSI HBA NEC USB FDD UF000x

- * To specify additional SCSI adapters, CD-ROM drives, or special disk controllers for use with Windows, including those for which you have a device support disks from a mass storage device manufacturer, press S.
- * If you do not have any device support disks from a mass storage device manufacturer, or do not want to specify additional mass storage devices for use with Windows, press ENTER.
- システムにインストールした回復コンソールの起動を行った場合、手順9の画面が表示されるまでしばらくの間、画面が真っ暗になりますが、システムは動作しています。しばらくそのままお待ちください。
- 9. 次のメッセージが表示されるので[R]キーを押す。

セットアッププログラムのこの部分では、Microsoft(R) Windows 2000(R)のインストールと設定を準備します。

- ・Windowsのセットアップを開始するには、Enterキーを押してください。
- ・インストール済みのWindowsを使って修復するには、Rキーを押してください。
- ・Windowsをインストールしないでセットアップを終了するには、 F3キーを押してください。
- 10. キーボードの種類を選択する。

11. 選択を求められたら、<R>キーを押してシステム修復処理を選択する。

Windows 2000 修復オプション

- ・回復コンソールを使ってインストール済みのWindows 2000 を修復するには C キーを押してください。
- ・システムの修復処理を使ってインストール済みのWindows 2000を修復するには R キーを押してください。
- 12. 選択を求められたら、次のうちのどちらかを選択する。

[手動修復](<M>キーを押す) 高度なユーザーかシステム管理者以外はこのオプションを選択しないでください。このオプションを使うと、システムファイル、パーティションブートセクタ、およびスタートアップ環境の問題を修復することができます。

[高速修復](<F>キーを押す) このオプションは使い方がとても簡単で、ユーザーは何もする必要はありません。このオプションを選択すると、システム修復ディスクプログラムが、システムファイル、システムディスクのパーティションブートセクタ、およびスタートアップ環境(システムに複数のオペレーティングシステムがインストールされている場合)に関連した問題の修復を開始します。

13. 画面に表示される指示に従って操作し、システム修復ディスクを挿入するよう求める画面では、 <L>キーを押す。

ディスクの検査後、システムは一度、再起動されます。



システム修復ディスクを使用しない処理を行います。

14. 手順1~12を繰り返す。

修復処理が開始されます。

修復処理の間に、見つからないファイルや破損したファイルが、ハードディスクドライブ上C: ¥I386のファイルかシステムパーティションのsystemroot¥Repairフォルダのファイルに置き換えられます。置き換えられたファイルは、セットアップ以降に行った構成の変更を一切反映していません。

15. 画面に表示される指示に従って操作する。

障害が検出されたファイルの名前を控えておくと、システムがどのように破損していたのかを 診断するのに役立ちます。

16. 修復に成功した場合は処理を終了する。

コンピュータが問題なく再起動したことで置き換えられたファイルがハードディスクドライブに 正しくコピーされたことがわかります。

17. システムのアップデートを実行する。

詳細については、8-76ページを参照してください。

18. 起動監視機能の設定を有効にする。

「Advanced」—「Monitoring Configuration」の「Boot Monitoring」の設定を「Enabled」に設定してください。詳細については、「Step C-8 起動監視機能の設定を有効にする」(3-76ページ)を参照してください。

回復コンソール

回復コンソールの起動方法は次の2通りあります。

- Windows 2000 Advanced Server CD-ROMから回復コンソールを起動する方法
- インストールした回復コンソールを起動する方法



システムを修復するには「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」と呼ばれるサポートディスクが必要です。システムの修復を始める前に「準備」(8-65ページ)を参照し、「Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER」を用意してください。

Windows 2000 Advanced Server CD-ROMから回復 コンソールを起動する方法

Windows 2000 Advanced Server CD-ROMから回復コンソールを起動する方法を以下に示します。

- 1. 「修復プロセス」(8-69ページ)の手順1~10まで実施する。
- 2. 次のメッセージが表示されたら<C>キーを押す。

Windows 2000 修復オプション

- ・回復コンソールを使ってインストール済みのWindows 2000 を修復するには C キーを押してください。
- ・システムの修復処理を使ってインストール済みのWindows 2000を修復するには R キーを押してください。
- 3. 回復コンソールが起動する。

- 回復コンソールを使用して破損ファイルを修復した場合には、続けて「システムのアップデート(8-76ページ)」を行ってください。
- ファイルの修復を行わずにシステムの運用を行う場合は、起動監視機能の設定を変更してください。「Advanced」―「Monitoring Configuration」の「Boot Monitoring」の設定を「Enabled」に設定してください。詳細については「Step C-8 起動監視機能の設定を有効にする」(3-76ページ)を参照してください。

システムにインストールした回復コンソールを起動する場合

システムにインストールした回復コンソールを起動する場合は、まず、システムに回復コンソールをインストールして、回復コンソールを起動します。

システムに回復コンソールをインストールする

- 1. Express5800/ftサーバを起動し、Windows 2000にログオンする。
- 2. Express5800/ftサーバのCD-ROMドライブにWindows 2000 CD-ROMを挿入する。
- 3. タスクバーの[スタート]から「ファイル名を指定して実行」を選択し、以下を実行する。 CD-ROMドライブ: ¥i386¥winnt32.exe /cmdons /syspart:c /tempdrive:c
- 4. 画面の指示に従って回復コンソールをインストールする。

回復コンソールを起動する

1. 起動監視機能の設定を無効にする。

[Advanced]—[Monitoring Configuration]の[Boot Monitoring]の設定を「Disabled」に設定してください。詳細については、Step A-2またはStep B-3の「起動監視機能の設定を無効にする」(3-23ページまたは3-40ページ)を参照してください。

- 2. システムの電源をONにする。
- 3. オペレーティングシステムの選択で「Microsoft Windows回復コンソール」を選択する。

オペレーティングシステムの選択 Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 回復コンソール

4. 画面下にメッセージが表示されたら、すばやく<F5>+<F6>キーを押す。

Starting Windows Recovery Console Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver...

<F5>+<F6>キーを押さないと回復コンソールは起動しません。次の手順3のHAL選択画面が表示されなかった場合は、システムを再起動してWindows 2000 Advanced Server CD-ROMの起動からやり直してください。

5. 「修復プロセス」(8-69ページ)の手順7~10を実行する。

6. 次のメッセージが表示されたら<C>キーを押す。

Windows 2000 修復オプション

- ・回復コンソールを使ってインストール済みのWindows 2000 を修復するには C キーを押してください。
- ・システムの修復処理を使ってインストール済みのWindows 2000を修復するにはRキーを押してください。

回復コンソールが起動します。

- 回復コンソールを使用して破損ファイルを修復した場合には、続けて「システムのアップデート(8-76ページ)」を行ってください。
- ファイルの修復を行わずにシステムの運用を行う場合は、起動監視機能の設定を変更してください。「Advanced」―「Monitoring Configuration」の「Boot Monitoring」の設定を「Enabled」に設定してください。詳細については「Step C-8 起動監視機能の設定を有効にする」(3-76ページ)を参照してください。

システムのアップデート

Express5800/ftサーバは精密機器です。システムのアップデートはできるだけ専門的な知識を持った保守サービス会社の保守員に依頼してください。

システムのアップデートは修復プロセスまたは回復コンソールを使用してシステムを修復した場合に行います。

Windows 2000 Service Pack4の適用について

Express5800/ftサーバは、Windows 2000 Service Pack4が適用された状態で出荷されています。Express5800/ftサーバにアプリケーションをインストールする際など Service Pack4を再度、適用する場合には、「Windows Service Packの適用に関する注意」(3-86ページ)の手順に従って実施します。Service Packを適用するためにシステムのアップデートを行う必要はありません。

- 修復プロセスまたは回復コンソールを使用してシステムを修復した場合のシステムのアップデートは、必ず以下の手順を実行してから行ってください。
- 起動監視機能の設定を確認してください。「Advanced」-「Monitoring Configuration」の「Boot Monitoring」の設定が「Disabled」でない場合は、「Disabled」に設定してください。詳細についてはStep A-2またはStep B-3の「起動監視機能の設定を無効にする」(3-23ページまたは3-40ページ)を参照してください。
- 1. OSインストール済みのシステムで、管理者権限のあるユーザでログインする。

システムが正常に二重化されていることを確認します(装置前面の各PCIモジュールのステータスランプ2が緑色に点灯していることを確認してください。ステータスランプの位置については、2-7ページを参照してください)。

2. LANの二重化を解除する。

オンボード、オプションボードともに行います。


LANの二重化を解除すると、LANの設定が削除されます。設定の内容は紙などに書き写しておいてください。

- a) [スタート]ー[設定]ー[コントロールパネル]をクリックする。[コントロールパネル]ダイアログボックスが表示されます。
- **b)** [コントロールパネル]ダイアログボックスの[intel(R)PROSet \mathbb{I}]アイコンをダブルクリックする。

Intel(R)PROSet I]ダイアログボックスが表示されます。

c) すべてのアダプタを二重化より取り除 く。

[Intel(R)PROSet \mathbb{I}] ダイアログボックスの左側のコントロールツリーより以下のアダプタを選択して右クリックし、[Remove from Team]を選択します。



<オンボードの場合>

- Stratus emb-82559 10/100 Enet Adapter
- Stratus emb-82544GC Copper Gigabit Adapter

<オプションボードの場合>

- Stratus AA-U51500 10/100 Enet Adapter(100BASE-TX)
- Stratus AA-U57000 Fiber Gigabit Adapter(1000BASE-SX)
- NEC 8490XT Copper Gigabit Adapter(1000BASE-T)

この時、右のダイアログボックスが表示されます。

2枚1組で二重化を組んでいるのに対して1枚取り除こうとしたために表示されます。




[はい]をクリックしてください。アダプタがTeamより削除されます。もう一方のアダプタに対しても同じように取り除いてください。

<オンボードの場合>

- Stratus emb-82559 10/100 Enet Adapter
- Stratus emb-82544GC Copper Gigabit Adapter

<オプションボードの場合>

- Stratus AA-U51500 10/100 Enet Adapter(100BASE-TX)
- Stratus AA-U57000 Fiber Gigabit Adapter (1000BASE-SX)
- NEC 8490XT Copper Gigabit Adapter(1000BASE-T)
- **d)** [Team #1:Adaptive Fault Tolerance Mode]を右クリックし、[Remove]を選択する。




この時、右のダイアログボックスが 表示されます。

確認のためのメッセージですので [はい]をクリックしてください。 [Intel PROSet I]ダイアログボックス に表示されているすべてのTeamを同様の手順で取り除いてください。

e) [Intel PROSet I] ダイアログボックスの[OK]をクリックし、[Intel PROSet I] ダイアログボックスを終了して設定を有効にする。





以上で二重化は解除されます。

- 3. Intel(R) PROSet I をアンインストールする。
 - a) [スタート]ー[設定]ー[コントロールパネル]をクリックする。 「コントロールパネル]ダイアログボックスが表示されます。
 - b) [コントロールパネル]ダイアログボックスの[アプリケーションの追加と削除]アイコンを ダブルクリックする。

[アプリケーションの追加と削除]ダイアログボックスが表示されます。

c) [現在インストールされているプログラム:]の一覧より[Intel(R) PROSet I]を選択する。



d) 「変更/削除]をクリックする。

この時、右のダイアログボックスが表示されます。

削除の確認のメッセージです。[OK] をクリックしてください。



- **e)** [アプリケーションの追加と削除]ダイアログボックスの[閉じる]をクリックして [アプリケーションの追加と削除]ダイアログボックスを閉じる。
- f) システムを再起動させる。

★○重要

必ずシステムを再起動してからシステムのアップデートを行ってください。再起動を行わずに次の手順(PROSetⅡのインストール)を実施した場合、システムを起動してもPROSetⅡが起動されません。また、システムの動作が不安定になる場合があります。システムを再起動せずにシステムのアップデートを実施した場合は、以下の手順で再度、PROSetⅡをインストールしてください。

- 1. コマンドプロンプトを起動する。
- 2. コマンドプロンプトから c:\pnpdrvrs\procomp /proset /sを実行する。
- 3. システムを再起動する。
- 4. LANの二重化を設定する。
- 4. 再起動後、管理者権限のあるユーザでログインする。

システムが正常に二重化されていることを確認します(装置前面の各PCIモジュールのステータスランプ2が緑色に点灯していることを確認してください。ステータスランプの位置については、2-7ページを参照してください)。

5. 以下の手順に従ってシステムのアップデートを行う。

- 手順3でインストールしたIntel(R) PROSetⅡはシステムのアップデートで再インストールします。
- アップデートの処理中、データの入出力は行わないでください。

システムのアップデート内でWindows 2000 Service Pack4を適用してください。

- (1) システムのアップデートを開始する。
- 「Express5800/ftサーバシリーズft制御ソフトウェアUPDATE CD-ROMJがない場合 (「EXPRESSBUIL DER ICD-ROMを使用する場合)
 - a) アカウント(Administratorなど)で、システムにログインした後、「EXPRESSBUILDER」 CD-ROMをExpress5800/ftサーバのCD-ROMドライブにセットする。
 - b) 表示された「マスターコントロールメニュー」画面の「ソフトウェアのセットアップ」を 左クリックし、メニューから「システムのアップデート」をクリックする。
- 「Express5800/ftサーバシリーズft制御ソフトウェアUPDATE CD-ROM」がある場合
 - a) アカウント(Administratorなど)で、システムにログインした後、「Express5800/ftサーバシリーズft制御ソフトウェアUPDATE CD-ROMJをExpress5800/ftサーバのCD-ROMドライブにセットする。
 - b) タスクバーの[スタート]から[ファイル名を指定して実行]を選択して、 CD-ROMドライブ:\(\forall \) WINNT\(\forall \) W2K\(\forall \) UPDATE.EXE を実行する。
- (2) 以下のダイアログボックスが表示されたら、[OK]をクリックする。



ここで[キャンセル]をクリックすると、Service Packは適用されないままシステムアップデートをします。

(3) Service Pack 4を適用する。

<Shift>キーを押しながらService Pack 4のCD-ROMを挿入してください。 CD-ROMを挿入後、[はい]をクリックしてください。



(4) 次に以下のダイアログボックスが表示されるので、ウィザードに従って操作を行う。



一〇重要

[ライセンス契約]画面では内容をよく読んでください。

同意する場合は、「同意します」をクリックしてから「次へ」をクリックしてください。 同意しない場合は、「同意しません」をクリックしてから「次へ」をクリックしてください。同意 しないとセットアップは終了し、Service Pack 4はインストールされません。

- (5) Service Pack 4が適用された後、以下のダイアログボックスが表示される。
- 「Express5800/ftサーバシリーズft制御ソフトウェアUPDATE CD-ROM」がない場合 (「EXPRESSBUILDER」CD-ROMを使用する場合)

<Shift>キーを押しながら「EXPRESSBUILDER」CD-ROMを挿入してください。挿入後、「OK」をクリックしてください。



● 「Express5800/ftサーバシリーズft制御ソフトウェアUPDATE CD-ROM」がある場合 Express5800/ftサーバシリーズft制御ソフトウェアUPDATE CD-ROMを挿入してください。挿入後、[OK]をクリックしてください。



(6) 以下のダイアログボックスが表示されたら、[OK]をクリックする。



6. システムのアップデートの実施を確認するダイアログボックスが表示されたら、[OK]をクリックする。

NECモジュールの適用(ドライバのインストール、ftサーバサービスのインストール)が始まります。メッセージに従って操作してください。



用 〇 重要

アップデート中、Microsoft HotFix適用時に[展開されたファイルのディレクトリの選択] ダイアログボックスが表示されることがあります。この場合、以下の操作を行ってください。

- (現 象) アップデート中、Microsoft HotFix適用時に[展開されたファイルのディレクトリの選択] ダイアログボックスが表示される場合があります。
- (発生条件) システムが認識している全NTFSボリューム中(ネットワーク接続も含む)、最も空き 容量が大きいドライブ(*1)が以下のいずれかの条件に該当する場合に発生します。
 - READ_ONLYのセキュリティ制限が設定されている。
 - 十分な空き領域がない。
 - (*1) HotFix適用における既定値の一時ファイル展開先。
- (対 処) [展開されたファイルのディレクトリの選択]ダイアログボックスで、<u>必ず以下の操</u>作を行ってください。
 - (a) 次の条件を満たすドライブを探す。(NTFS、FATのどちらでも可)
 - READ ONLYのセキュリティ制限が設定されていない。
 - 十分な空き領域がある。
 - (b) 上記(a)で見つけたドライブに新規で空のディレクトリを作成する。
 - (c) 「展開されたファイルのディレクトリの選択」に上記(b) で作成したディレクトリ を指定する。
 - (重要) [展開されたファイルのディレクトリの選択]ダイアログボックスでは<u>絶対</u> <u>に既存ディレクトリを指定しないでください。</u>HotFix適用後、指定した ディレクトリは削除されます。
- 7. システムのアップデート終了後、次のダイアログボックスが表示されるので[OK]をクリックする。

再起動が開始されます。再起動が開始されたらCD-ROMドライブからCDを取り出してください。



一〇重要

アップデート処理中、「Windows -FTの孤立化 フォールトトレラントボリュームの一部であるディスクにアクセスできません」のメッセージが表示され、その後の再起動において、OSストップエラーとなる場合があります。OSストップエラーが発生した場合には、以下の手順を実施してください。なお、システムのアップデートは正常に行われておりますが、ディスクのミラーは外れています。手順7で必ずディスクのミラーを確認してください。

- ① POWERスイッチを長押ししてシステムの電源をOFFにする。
- ② PCIモジュール(グループ1用/グループ2用)の2つのBMCステータスランブが消灯していることを確認する。
 - (重要) BMCステータスランプが「赤色点滅中」の場合は、手順③以降の操作は行わないでください。BMCファームウェアが破壊されるおそれがあります。BMCステータスランプの位置については、2-7ページを参照願います。
- ③ POWERスイッチが緑色に点灯しているPCIモジュールを特定する。

このときPCIモジュール(グループ1用)とPCIモジュール(グループ2用)のどちらのPOWERスイッチが緑色に点灯しているか覚えておきます。その後、以下のACインレットに接続された電源コードを抜きます。

ACインレットの位置については2-11ページの「装置背面」を参照願います。

- PCIモジュール(グループ1用)のPOWERスイッチが緑色に点灯している場合 装置背面の「②ACインレット」(上部のACインレット。詳細は2-11ページの「装置背面」参照。)に接続された電源コードを抜く。
- PCIモジュール(グループ2用)のPOWERスイッチが緑色に点灯している場合 装置背面の「⑤ACインレット」(下部のACインレット。詳細は2-11ページの「装置背面」参照。)に接続された電源コードを抜く。
- 4 手順③で覚えておいたPCIモジュールと違う側のPCIモジュールのPOWERスイッチが緑色に点灯することを確認する。
 - (重要) POWERスイッチの緑色に点灯が手順③で覚えておいたPCIモジュールと違う側に変わらなかった場合は、手順②から操作をやり直してください。
- ⑤ 手順③で抜いた電源コードを元通りに接続する。
- ⑥ PCIモジュール(グループ1用/グループ2用)の2つのBMCステータスランプが「消灯」することを確認して、手順の以降の操作を行う。
 - (重要) BMCステータスランプが「赤色点滅中」の場合は、手順⑦以降の操作は行わないでください。BMCファームウェアが破壊されるおそれがあります。BMCステータスランプの位置については、2-7ページを参照願います。
- ⑦ 手順④でPOWERスイッチが緑色に点灯していることを確認したPCIモジュールの POWERスイッチを押下し、システムの電源をONにする。
- 8. ディスクのミラーを確認する。


ディスクのミラーが外れている場合はミラーの再設定を行ってください。

- ディスクのミラーの確認方法は、「Step C-3 ディスクの二重化を設定する」(3-68ページ) を参照してください。
- ディスクが再同期中の場合は、再同期が終了するまでシャットダウンは行わないでください。

- 9. デバイスマネージャを起動し、[表示]メニューの[デバイス(接続別)]を選択して以下の操作を行う。
 - (a) 下図の枠で囲ったデバイスエントリを削除する。

一〇重要

「ACPI Multiprocessor ftServer」配下の「Stratus Fault Tolerant 69000 Video」は削除しないようにしてください。



削除するデバイスエントリ

- ☐ Stratus Fault Tolerant 69000 Video
- □ !不明なデバイス
- a-1. 該当デバイスを選択して右クリックし、「削除」を選択する。
- **a-2.** [削除の確認]ダイアログボックスが表示されますので、デバイス名を確認の上、[OK]を クリックする。
- 10. オプションボードが接続されている場合は、以下のオプションごとの操作を実行する。 手順5で使用したCD-ROMを使用して以下の操作を行ってください。
 - (a) N8804-001P1(100BASE-TX接続ボード)が接続されている場合
 - a-1. [コマンドプロンプト]を実行する。
 - **a-2.** コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行してCD-ROMドライブに移動する。 C:¥> CD-ROMドライブ:
 - **a-3.** コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行してバッチファイルがあるフォルダに移動する。
 - CD-ROMドライブ:¥> cd¥WINNT¥W2K¥JP
 - **a-4.** コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行して、ドライバを更新する。 CD-ROMドライブ:\#WINNT\#W2K\#JP > N8804001.BAT
 - **a-5.** 以下のドライバの更新完了メッセージが表示される。 「[ドライバの更新 完了] 何かキーを押して終了してください。」


- (b) N8803-002(SCSIコントローラ)が接続されている場合
 - **b-1**. [コマンドプロンプト]を実行する。
 - **b-2.** コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行してCD-ROMドライブに移動する。 C:¥> CD-ROMドライブ:
 - **b-3.** コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行してバッチファイルがあるフォルダに移動する。
 - CD-ROM F > T : Y > cd YWINNT YW2K YJP
 - **b-4.** コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行して、ドライバを更新する。 CD-ROMドライブ:\#WINNT\#W2K\#JP > N8803002.BAT
- **b-5.** 以下のドライバの更新完了メッセージが表示される。 「[ドライバの更新 完了] 何かキーを押して終了してください。」
- (c) N8803-030/031(Fibre Channelコントローラ)が接続されている場合
 - c-1. [コマンドプロンプト]を実行する。
 - **c-2.** コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行してCD-ROMドライブに移動する。 C:¥> CD-ROMドライブ:
 - **c-3.** コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行してバッチファイルがあるフォルダに移動する。
 - CD-ROMドライブ:¥> cd¥WINNT¥W2K¥JP
 - **c-4.** コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行して、ドライバを更新する。 CD-ROMドライブ:\#WINNT\#W2K\#JP > N8803030.BAT
 - **c-5.** 以下のドライバの更新完了メッセージが表示される。 [[ドライバの更新 完了] 何かキーを押して終了してください。|
- (d) N8104-84(1000BASE-SX接続ボード)が接続されている場合
 - d-1. 「コマンドプロンプト]を実行する。
 - **d-2.** コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行してCD-ROMドライブに移動する。 C:¥> CD-ROMドライブ:
 - **d-3.** コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行してバッチファイルがあるフォルダに移動する。
 - CD-ROMドライブ:¥> cd¥WINNT¥W2K¥JP
 - **d-4.** コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行して、ドライバを更新する。 CD-ROMドライブ:\#WINNT\#W2K\#JP > N810484.BAT
 - **d-5.** 以下のドライバの更新完了メッセージが表示される。 「[ドライバの更新 完了] 何かキーを押して終了してください。」

- (e) N8104-103(1000BASE-T接続ボード)が接続されている場合
 - e-1. [コマンドプロンプト]を実行する。
 - e-2. コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行してCD-ROMドライブに移動する。 C:\(\frac{2}{2}\) CD-ROMドライブ:
 - **e-3.** コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行してバッチファイルがあるフォルダに移動する。
 - CD-ROMドライブ:¥> cd¥WINNT¥W2K¥JP
 - e-4. コマンドプロンプトから以下のコマンドを実行して、ドライバを更新する。 CD-ROMドライブ:\#WINNT\#W2K\#JP > N8104103.BAT
 - **e-5.** 以下のドライバの更新完了メッセージが表示される。 [[ドライバの更新 完了] 何かキーを押して終了してください。]

一〇重要

接続されていないオプションボードの操作を誤って実行した場合は、以下の操作を行ってください。

(現象) 接続されていないオプションボードの操作を誤って実行した場合、接続されていない オプションボードがデバイスマネージャ上で「!」付きで表示されます。(以下はデバイ スマネージャを起動し、[表示]メニューの[デバイス(接続別)]を選択した際の画面です)



- (対処) デバイスマネージャを起動し、[表示]メニューの[デバイス(接続別)]を選択し、以下の操作を行ってください。
 - (a) 接続されていないオプションボード(上記図の四角で囲ったデバイスエントリ)を 削除します。

削除するデバイスエントリ:

- □ (!)NEC 8490XT Copper Gigabit Adapter ←誤ってeを実行
- □ (!)NEC QLA1080 (64 bit PCI LVD SCSI HBA) ←誤ってbを実行
- □ (!)NEC QLA2300 PCI Fibre Channel HBA ←誤ってcを実行
- □ (!)Stratus AA-U51500 10/100 Enet Adapter ←誤ってaを実行
- □ (!)Stratus AA-U57000 Fiber Gigabit Adapter ←誤ってdを実行
- a-1. 該当デバイスを選択して右クリックし、「削除」を選択します。
- a-2. 削除の確認ダイアログが表示されますので、デバイス名を確認の上、[OK] をクリックします。

- 11. システムを再起動させる。
- 12. 再起動後、管理者権限のあるユーザでログインする。

システムが正常に二重化されていることを確認します(装置前面の各PCIモジュールのステータスランプ2が緑色に点灯していることを確認してください。ステータスランプの位置については、2-7ページを参照してください)。

13. 再度、LANの二重化を行う。

オンボード、オプションボード共に行います。

3-66ページの「Step C-2 LANの二重化を設定する」および「N8804-001P1 100BASE-TX接続ボード」(9-39ページ)、「N8104-84 1000BASE-SX 接続ボード」(9-42ページ)、「N8104-103 1000BASE-T 接続ボード」(9-44ページ)を参照してください。書き写しておいたLANの設定をもとに設定し直してください。

14. 起動監視機能の設定を有効にする。

「Advanced」—「Monitoring Configuration」の「Boot Monitoring」の設定を「Enabled」に設定してください。詳細については、「Step C-8 起動監視機能の設定を有効にする」(3-76ページ)を参照してください。