

# Express5800/120Re-1

# Express5800/120Rg-2

N8100-949A/950A/951A/1026A/958A/959A/952A/953A/954A/1027Aご利用にあたって

このたびは、Express5800/120Re-1, 120Rg-2 をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

本書には、本製品に関する補足事項が記載されています。  
なくさないよう大切に保管してください。

本製品に添付の EXPRESSBUILDER に格納されているユーザズガイドやオンラインドキュメント及び各種ユーティリティのご利用にあたっては、型名の N8100-949/950/951/1026/958/959 を N8100-949A/950A/951A/1026A/958A/959A、N8100-952/953/954/1027 を N8100-952A/953A/954A/1027A と読み替えてご利用ください。

以下に N8100-949/950/951/1026/958/959 と N8100-949A/950A/951A/1026A/958A/959A 及び N8100-952/953/954/1027 と N8100-952A/953A/954A/1027A の差分を示します。PCI EXPRESS 対応以外の差分はありません。

## Express5800/120Re-1

差分	N8100-949	N8100-950	N8100-951	N8100-1026	N8100-958	N8100-959
PCI EXPRESS対応	未対応					

差分	N8100-949A	N8100-950A	N8100-951A	N8100-1026A	N8100-958A	N8100-959A
PCI EXPRESS対応	対応					

## Express5800/120Rg-2

差分	N8100-952	N8100-953	N8100-954	N8100-1027
PCI EXPRESS対応	未対応			

差分	N8100-952A	N8100-953A	N8100-954A	N8100-1027A
PCI EXPRESS対応	対応			

**NEC**



\*856-124508-016-00 \*